



SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA ORATORIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: ORATORIO SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AR_001**

INDIRIZZO: **PIAZZALE SANTUARIO**


DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **8** Mappale **135-136**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD B**

PROPRIETA': **RELIGIOSA**

IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: ---

GESTIONE: **RELIGIOSA**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **8200 mq**

SUPERFICIE COPERTA: **1600 mq**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **3826 mq**

N. PIANI: **2**

ATTREZZATURE PRESENTI:

CAMPO DA CALCIO

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE (capienza per giorni di utilizzo): ---

N. UTENTI ALL'ANNO: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. ADDETTI: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA:

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹: ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO² SUFFICIENTE³ INSUFFICIENTE⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE⁵ INSUFFICIENTE⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza: BUONO⁷ SUFFICIENTE⁸ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza: BUONO¹⁰ SUFFICIENTE¹¹ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza: BUONO¹³ SUFFICIENTE¹⁴ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature: BUONO¹⁶ SUFFICIENTE¹⁷ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita: BUONO¹⁹ SUFFICIENTE²⁰ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 50 metri

11 - una fermata in un raggio di 50 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 50 metri

13 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

14 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

15 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 50 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 150 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 150 m

19 - almeno 3 punti vendita entro 50 m

20 - 3 punti vendita entro 150 m

21 - meno di 3 punti vendita entro 150 m



SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA ORATORIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: ORATORIO SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AR_001**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):



SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA EDIFICIO DI CULTO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: BEATO PADRE MONTI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AR_002**

INDIRIZZO: **VIA LEGNANI AMBROGIO**


DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **9** Mappale **310 (parte)**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD B**

PROPRIETA': **RELIGIOSA**

IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: ---

GESTIONE: **RELIGIOSA**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **1687 mq**

SUPERFICIE COPERTA: **240 mq**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **240 mq**

N. PIANI: **1**

ATTREZZATURE PRESENTI:

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE (capienza per giorni di utilizzo): ---

N. UTENTI ALL'ANNO: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. ADDETTI: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA:

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE²²: ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO²³ SUFFICIENTE²⁴ INSUFFICIENTE²⁵

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE²⁶ INSUFFICIENTE²⁷

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza: BUONO²⁸ SUFFICIENTE²⁹ INSUFFICIENTE³⁰

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza: BUONO³¹ SUFFICIENTE³² INSUFFICIENTE³³

PARCHEGGI quantità/distanza: BUONO³⁴ SUFFICIENTE³⁵ INSUFFICIENTE³⁶

Relazione con altre attrezzature: BUONO³⁷ SUFFICIENTE³⁸ INSUFFICIENTE³⁹

Relazione con punti vendita: BUONO⁴⁰ SUFFICIENTE⁴¹ INSUFFICIENTE⁴²

CRITICITA':

22 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

23 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

24 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

25 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

26 - 3 parametri su 3 rispettati

27 - meno di 3 parametri rispettati

28 - in un raggio di 50 metri

29 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

30 - in un raggio superiore a 300 metri

31 - più fermate in un raggio di 50 metri

32 - una fermata in un raggio di 50 metri

33 - nessuna fermata nel raggio di 50 metri

34 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

35 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

36 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

37 - almeno altri 3 servizi diversi entro 50 m

38 - altri 3 servizi diversi entro 150 m

39 - meno di 3 servizi diversi entro 150 m

40 - almeno 3 punti vendita entro 50 m

41 - 3 punti vendita entro 150 m

42 - meno di 3 punti vendita entro 150 m



SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA EDIFICIO DI CULTO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: BEATO PADRE MONTI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: AR_002

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA EDIFICIO DI CULTO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: CHIESA SACRA FAMIGLIAIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AR_003**INDIRIZZO: **VIALE PREALPI, 10**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **3** Mappale **21**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD B**PROPRIETA': **RELIGIOSA**

IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: ---

GESTIONE: **RELIGIOSA**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **2772 mq**SUPERFICIE COPERTA: **720 mq**SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **720 mq**N. PIANI: **1**

ATTREZZATURE PRESENTI:

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE (capienza per giorni di utilizzo): ---

N. UTENTI ALL'ANNO: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. ADDETTI: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA:

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE⁴³: ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO⁴⁴ SUFFICIENTE⁴⁵ INSUFFICIENTE⁴⁶

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE⁴⁷ INSUFFICIENTE⁴⁸

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza: BUONO⁴⁹ SUFFICIENTE⁵⁰ INSUFFICIENTE⁵¹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza: BUONO⁵² SUFFICIENTE⁵³ INSUFFICIENTE⁵⁴

PARCHEGGI quantità/distanza: BUONO⁵⁵ SUFFICIENTE⁵⁶ INSUFFICIENTE⁵⁷

Relazione con altre attrezzature: BUONO⁵⁸ SUFFICIENTE⁵⁹ INSUFFICIENTE⁶⁰

Relazione con punti vendita: BUONO⁶¹ SUFFICIENTE⁶² INSUFFICIENTE⁶³

CRITICITA':

43 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

44 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

45 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

46 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

47 - 3 parametri su 3 rispettati

48 - meno di 3 parametri rispettati

49 - in un raggio di 50 metri

50 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

51 - in un raggio superiore a 300 metri

52 - più fermate in un raggio di 50 metri

53 - una fermata in un raggio di 50 metri

54 - nessuna fermata nel raggio di 50 metri

55 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

56 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

57 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

58 - almeno altri 3 servizi diversi entro 50 m

59 - altri 3 servizi diversi entro 150 m

60 - meno di 3 servizi diversi entro 150 m

61 - almeno 3 punti vendita entro 50 m

62 - 3 punti vendita entro 150 m

63 - meno di 3 punti vendita entro 150 m



SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA EDIFICIO DI CULTO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: CHIESA SACRA FAMIGLIA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: AR_003

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):



SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA EDIFICIO DI CULTO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: CHIESA SAN FRANCESCO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AR_004**

INDIRIZZO: **PIAZZA SAN FRANCESCO**


DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **10** Mappale **8**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD B**

PROPRIETA': **RELIGIOSA**

IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: ---

GESTIONE: **RELIGIOSA**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **1155 mq**

SUPERFICIE COPERTA: **1155 mq**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **1155 mq**

N. PIANI: **1**

ATTREZZATURE PRESENTI:

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE (capienza per giorni di utilizzo): ---

N. UTENTI ALL'ANNO: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. ADDETTI: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA:

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE⁶⁴: ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO ⁶⁵ SUFFICIENTE⁶⁶ INSUFFICIENTE⁶⁷

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE⁶⁸ INSUFFICIENTE⁶⁹

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza: BUONO ⁷⁰ SUFFICIENTE⁷¹ INSUFFICIENTE⁷²

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza: BUONO ⁷³ SUFFICIENTE⁷⁴ INSUFFICIENTE⁷⁵

PARCHEGGI quantità/distanza: BUONO ⁷⁶ SUFFICIENTE⁷⁷ INSUFFICIENTE⁷⁸

Relazione con altre attrezzature: BUONO ⁷⁹ SUFFICIENTE⁸⁰ INSUFFICIENTE⁸¹

Relazione con punti vendita: BUONO ⁸² SUFFICIENTE⁸³ INSUFFICIENTE⁸⁴

CRITICITA':

64 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

65 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

66 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

67 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

68 - 3 parametri su 3 rispettati

69 - meno di 3 parametri rispettati

70 - in un raggio di 50 metri

71 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

72 - in un raggio superiore a 300 metri

73 - più fermate in un raggio di 50 metri

74 - una fermata in un raggio di 50 metri

75 - nessuna fermata nel raggio di 50 metri

76 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

77 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

78 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

79 - almeno altri 3 servizi diversi entro 50 m

80 - altri 3 servizi diversi entro 150 m

81 - meno di 3 servizi diversi entro 150 m

82 - almeno 3 punti vendita entro 50 m

83 - 3 punti vendita entro 150 m

84 - meno di 3 punti vendita entro 150 m



SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA EDIFICIO DI CULTO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: CHIESA DI SAN FRANCESCO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: AR_004

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):


SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA ISTITUTO RELIGIOSO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PIO ISTITUTO MISSIONI EVANGELICHE

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AR_005**INDIRIZZO: **VIALE RIMEMBRANZE**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **3** Mappale **321-322-323**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD B**PROPRIETA': **RELIGIOSA**

IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: ---

GESTIONE: **RELIGIOSA**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **1236 mq**SUPERFICIE COPERTA: **420 mq**SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **420 mq**N. PIANI: **1**

ATTREZZATURE PRESENTI:

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE (capienza per giorni di utilizzo): ---

N. UTENTI ALL'ANNO: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. ADDETTI: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA:

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE⁸⁵: ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO⁸⁶ SUFFICIENTE⁸⁷ INSUFFICIENTE⁸⁸

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE⁸⁹ INSUFFICIENTE⁹⁰

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza: BUONO⁹¹ SUFFICIENTE⁹² INSUFFICIENTE⁹³

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza: BUONO⁹⁴ SUFFICIENTE⁹⁵ INSUFFICIENTE⁹⁶

PARCHEGGI quantità/distanza: BUONO⁹⁷ SUFFICIENTE⁹⁸ INSUFFICIENTE⁹⁹

Relazione con altre attrezzature: BUONO¹⁰⁰ SUFFICIENTE¹⁰¹ INSUFFICIENTE¹⁰²

Relazione con punti vendita: BUONO¹⁰³ SUFFICIENTE¹⁰⁴ INSUFFICIENTE¹⁰⁵

CRITICITA':

85 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

86 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

87 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

88 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

89 - 3 parametri su 3 rispettati

90 - meno di 3 parametri rispettati

91 - in un raggio di 50 metri

92 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

93 - in un raggio superiore a 300 metri

94 - più fermate in un raggio di 50 metri

95 - una fermata in un raggio di 50 metri

96 - nessuna fermata nel raggio di 50 metri

97 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

98 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

99 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

100 - almeno altri 3 servizi diversi entro 50 m

101 - altri 3 servizi diversi entro 150 m

102 - meno di 3 servizi diversi entro 150 m

103 - almeno 3 punti vendita entro 50 m

104 - 3 punti vendita entro 150 m

105 - meno di 3 punti vendita entro 150 m



SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA ISTITUTO RELIGIOSO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PIO ISTITUTO MISSIONI EVANGELICHE

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: AR_005

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):



SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA EDIFICIO DI CULTO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SANT'ANTONIO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AR_006**

INDIRIZZO: **VIA D'ANNUNZIO GABRIELE**


DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **3** Mappale **146**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD B**

PROPRIETA': **RELIGIOSA**

IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: ---

GESTIONE: **RELIGIOSA**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **526 mq**

SUPERFICIE COPERTA: **100 mq**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **100 mq**

N. PIANI: **1**

ATTREZZATURE PRESENTI:

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE (capienza per giorni di utilizzo): ---

N. UTENTI ALL'ANNO: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. ADDETTI: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA:

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹⁰⁶:

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO¹⁰⁷ SUFFICIENTE¹⁰⁸ INSUFFICIENTE¹⁰⁹

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE¹¹⁰ INSUFFICIENTE¹¹¹

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO¹¹² SUFFICIENTE¹¹³ INSUFFICIENTE¹¹⁴

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO¹¹⁵ SUFFICIENTE¹¹⁶ INSUFFICIENTE¹¹⁷

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO¹¹⁸ SUFFICIENTE¹¹⁹ INSUFFICIENTE¹²⁰

Relazione con altre attrezzature:

BUONO¹²¹ SUFFICIENTE¹²² INSUFFICIENTE¹²³

Relazione con punti vendita:

BUONO¹²⁴ SUFFICIENTE¹²⁵ INSUFFICIENTE¹²⁶

106 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

107 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

108 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

109 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

110 - 3 parametri su 3 rispettati

111 - meno di 3 parametri rispettati

112 - in un raggio di 50 metri

113 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

114 - in un raggio superiore a 300 metri

115 - più fermate in un raggio di 50 metri

116 - una fermata in un raggio di 50 metri

117 - nessuna fermata nel raggio di 50 metri

118 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

119 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

120 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

121 - almeno altri 3 servizi diversi entro 50 m

122 - altri 3 servizi diversi entro 150 m

123 - meno di 3 servizi diversi entro 150 m

124 - almeno 3 punti vendita entro 50 m

125 - 3 punti vendita entro 150 m

126 - meno di 3 punti vendita entro 150 m



SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA EDIFICIO DI CULTO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SANT'ANTONIO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: AR_006

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento: ---

PIANO DI MANUTENZIONE:

SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):



SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA EDIFICIO DI CULTO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SUORE DEL SACRO CUORE

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AR_007**

INDIRIZZO: **VIA CAVOUR CAMILLO BENSO**


DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **9** Mappale **118-119**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD B**

PROPRIETA': **RELIGIOSA**

IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: ---

GESTIONE: **RELIGIOSA**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **3425 mq**

SUPERFICIE COPERTA: **2870 mq**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **2870 mq**

N. PIANI: **1**

ATTREZZATURE PRESENTI:

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE (capienza per giorni di utilizzo): ---

N. UTENTI ALL'ANNO: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. ADDETTI: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA:

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹²⁷: ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO¹²⁸ SUFFICIENTE¹²⁹ INSUFFICIENTE¹³⁰

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE¹³¹ INSUFFICIENTE¹³²

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO¹³³ SUFFICIENTE¹³⁴ INSUFFICIENTE¹³⁵

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO¹³⁶ SUFFICIENTE¹³⁷ INSUFFICIENTE¹³⁸

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO¹³⁹ SUFFICIENTE¹⁴⁰ INSUFFICIENTE¹⁴¹

Relazione con altre attrezzature:

BUONO¹⁴² SUFFICIENTE¹⁴³ INSUFFICIENTE¹⁴⁴

Relazione con punti vendita:

BUONO¹⁴⁵ SUFFICIENTE¹⁴⁶ INSUFFICIENTE¹⁴⁷

127 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

128 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

129 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

130 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

131 - 3 parametri su 3 rispettati

132 - meno di 3 parametri rispettati

133 - in un raggio di 50 metri

134 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

135 - in un raggio superiore a 300 metri

136 - più fermate in un raggio di 50 metri

137 - una fermata in un raggio di 50 metri

138 - nessuna fermata nel raggio di 50 metri

139 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

140 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

141 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

142 - almeno altri 3 servizi diversi entro 50 m

143 - altri 3 servizi diversi entro 150 m

144 - meno di 3 servizi diversi entro 150 m

145 - almeno 3 punti vendita entro 50 m

146 - 3 punti vendita entro 150 m

147 - meno di 3 punti vendita entro 150 m



SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA EDIFICIO DI CULTO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SUORE DEL SACRO CUORE

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: AR_007

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):



SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA EDIFICIO DI CULTO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SALA DEL REGNO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AR_008**

INDIRIZZO: **VIA CAMPO DEI FIORI, 41**


DATI CATASTALI: Sezione **G** Foglio **2** Mappale **497 e 499**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD B**

PROPRIETA': **RELIGIOSA**

IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: ---

GESTIONE: **RELIGIOSA**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **3993 mq**

SUPERFICIE COPERTA: **715 mq**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **715 mq**

N. PIANI: **1**

ATTREZZATURE PRESENTI:

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE (capienza per giorni di utilizzo): ---

N. UTENTI ALL'ANNO: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. ADDETTI: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA:

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹⁴⁸: ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO¹⁴⁹ SUFFICIENTE¹⁵⁰ INSUFFICIENTE¹⁵¹

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE¹⁵² INSUFFICIENTE¹⁵³

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO¹⁵⁴ SUFFICIENTE¹⁵⁵ INSUFFICIENTE¹⁵⁶

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO¹⁵⁷ SUFFICIENTE¹⁵⁸ INSUFFICIENTE¹⁵⁹

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO¹⁶⁰ SUFFICIENTE¹⁶¹ INSUFFICIENTE¹⁶²

Relazione con altre attrezzature:

BUONO¹⁶³ SUFFICIENTE¹⁶⁴ INSUFFICIENTE¹⁶⁵

Relazione con punti vendita:

BUONO¹⁶⁶ SUFFICIENTE¹⁶⁷ INSUFFICIENTE¹⁶⁸

¹⁴⁸ - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

¹⁴⁹ - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

¹⁵⁰ - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

¹⁵¹ - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

¹⁵² - 3 parametri su 3 rispettati

¹⁵³ - meno di 3 parametri rispettati

¹⁵⁴ - in un raggio di 50 metri

¹⁵⁵ - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

¹⁵⁶ - in un raggio superiore a 300 metri

¹⁵⁷ - più fermate in un raggio di 50 metri

¹⁵⁸ - una fermata in un raggio di 50 metri

¹⁵⁹ - nessuna fermata nel raggio di 50 metri

¹⁶⁰ - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

¹⁶¹ - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

¹⁶² - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

¹⁶³ - almeno altri 3 servizi diversi entro 50 m

¹⁶⁴ - altri 3 servizi diversi entro 150 m

¹⁶⁵ - meno di 3 servizi diversi entro 150 m

¹⁶⁶ - almeno 3 punti vendita entro 50 m

¹⁶⁷ - 3 punti vendita entro 150 m

¹⁶⁸ - meno di 3 punti vendita entro 150 m



SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA EDIFICIO DI CULTO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SALA DEL REGNO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: AR_008

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):


Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA ORATORIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: ORATORIO MATTEOTTIIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AR_009**INDIRIZZO: **VIA TORRICELLI EVANGELISTA**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **14** Mappale **477 e 336**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD B-C**PROPRIETA': **RELIGIOSA/COMUNALE**

IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: ---

GESTIONE: **RELIGIOSA**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **5990 mq**SUPERFICIE COPERTA: **200 mq**SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **400 mq**N. PIANI: **2**

ATTREZZATURE PRESENTI:

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE (capienza per giorni di utilizzo): ---

N. UTENTI ALL'ANNO: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. ADDETTI: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA:

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹⁶⁹: ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO¹⁷⁰ SUFFICIENTE¹⁷¹ INSUFFICIENTE¹⁷²

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE¹⁷³ INSUFFICIENTE¹⁷⁴

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO¹⁷⁵ SUFFICIENTE¹⁷⁶ INSUFFICIENTE¹⁷⁷

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO¹⁷⁸ SUFFICIENTE¹⁷⁹ INSUFFICIENTE¹⁸⁰

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO¹⁸¹ SUFFICIENTE¹⁸² INSUFFICIENTE¹⁸³

Relazione con altre attrezzature:

BUONO¹⁸⁴ SUFFICIENTE¹⁸⁵ INSUFFICIENTE¹⁸⁶

Relazione con punti vendita:

BUONO¹⁸⁷ SUFFICIENTE¹⁸⁸ INSUFFICIENTE¹⁸⁹

169 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

170 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

171 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

172 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

173 - 3 parametri su 3 rispettati

174 - meno di 3 parametri rispettati

175 - in un raggio di 50 metri

176 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

177 - in un raggio superiore a 300 metri

178 - più fermate in un raggio di 50 metri

179 - una fermata in un raggio di 50 metri

180 - nessuna fermata nel raggio di 50 metri

181 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

182 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

183 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

184 - almeno altri 3 servizi diversi entro 50 m

185 - altri 3 servizi diversi entro 150 m

186 - meno di 3 servizi diversi entro 150 m

187 - almeno 3 punti vendita entro 50 m

188 - 3 punti vendita entro 150 m

189 - meno di 3 punti vendita entro 150 m



SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA ORATORIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: ORATORIO MATTEOTTI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: AR_009

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):



SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA EDIFICIO DI CULTO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: CHIESA EVANGELICA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AR_010**

INDIRIZZO: **VIA BUSNELLI PADRE G.**

DATI CATASTALI: Sezione **CF** Foglio **5** Mappale **42-43**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD B**

PROPRIETA': **RELIGIOSA**

IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: ---

GESTIONE: **RELIGIOSA**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **753 mq**

SUPERFICIE COPERTA: **350 mq**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **650 mq**

N. PIANI: **1-2**

ATTREZZATURE PRESENTI:

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE (capienza per giorni di utilizzo): ---

N. UTENTI ALL'ANNO: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. ADDETTI: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA:

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹⁹⁰: ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO¹⁹¹ SUFFICIENTE¹⁹² INSUFFICIENTE¹⁹³

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE¹⁹⁴ INSUFFICIENTE¹⁹⁵

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO¹⁹⁶ SUFFICIENTE¹⁹⁷ INSUFFICIENTE¹⁹⁸

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO¹⁹⁹ SUFFICIENTE²⁰⁰ INSUFFICIENTE²⁰¹

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO²⁰² SUFFICIENTE²⁰³ INSUFFICIENTE²⁰⁴

Relazione con altre attrezzature:

BUONO²⁰⁵ SUFFICIENTE²⁰⁶ INSUFFICIENTE²⁰⁷

Relazione con punti vendita:

BUONO²⁰⁸ SUFFICIENTE²⁰⁹ INSUFFICIENTE²¹⁰

190 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

191 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

192 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

193 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

194 - 3 parametri su 3 rispettati

195 - meno di 3 parametri rispettati

196 - in un raggio di 50 metri

197 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

198 - in un raggio superiore a 300 metri

199 - più fermate in un raggio di 50 metri

200 - una fermata in un raggio di 50 metri

201 - nessuna fermata nel raggio di 50 metri

202 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

203 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

204 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

205 - almeno altri 3 servizi diversi entro 50 m

206 - altri 3 servizi diversi entro 150 m

207 - meno di 3 servizi diversi entro 150 m

208 - almeno 3 punti vendita entro 50 m

209 - 3 punti vendita entro 150 m

210 - meno di 3 punti vendita entro 150 m



SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA EDIFICIO DI CULTO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: CHIESA EVANGELICA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: AR_010

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA EDIFICIO DI CULTO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: CHIESA SAN GIUSEPPEIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AR_011**INDIRIZZO: **VIA TORRICELLI EBANGELISTA**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **14** Mappale **337**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD B**PROPRIETA': **RELIGIOSA**

IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: ---

GESTIONE: **RELIGIOSA**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **734 mq**SUPERFICIE COPERTA: **582 mq**SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **582 mq**N. PIANI: **1**

ATTREZZATURE PRESENTI:

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE (capienza per giorni di utilizzo): ---

N. UTENTI ALL'ANNO: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. ADDETTI: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA:

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE²¹¹: ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO ²¹² SUFFICIENTE²¹³ INSUFFICIENTE²¹⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE²¹⁵ INSUFFICIENTE²¹⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO ²¹⁷ SUFFICIENTE²¹⁸ INSUFFICIENTE²¹⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO ²²⁰ SUFFICIENTE²²¹ INSUFFICIENTE²²²

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO ²²³ SUFFICIENTE²²⁴ INSUFFICIENTE²²⁵

Relazione con altre attrezzature:

BUONO ²²⁶ SUFFICIENTE²²⁷ INSUFFICIENTE²²⁸

Relazione con punti vendita:

BUONO ²²⁹ SUFFICIENTE²³⁰ INSUFFICIENTE²³¹

211 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

212 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

213 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

214 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

215 - 3 parametri su 3 rispettati

216 - meno di 3 parametri rispettati

217 - in un raggio di 50 metri

218 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

219 - in un raggio superiore a 300 metri

220 - più fermate in un raggio di 50 metri

221 - una fermata in un raggio di 50 metri

222 - nessuna fermata nel raggio di 50 metri

223 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

224 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

225 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

226 - almeno altri 3 servizi diversi entro 50 m

227 - altri 3 servizi diversi entro 150 m

228 - meno di 3 servizi diversi entro 150 m

229 - almeno 3 punti vendita entro 50 m

230 - 3 punti vendita entro 150 m

231 - meno di 3 punti vendita entro 150 m



SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA EDIFICIO DI CULTO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: CHIESA SAN GIUSEPPE

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: AR_011

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):



SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA EDIFICIO DI CULTO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AR_012**

INDIRIZZO: **VIA LARGA, 7**

DATI CATASTALI: Sezione **CF** Foglio **4** Mappale **281**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD B**

PROPRIETA': **RELIGIOSA**

IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: ---

GESTIONE: **RELIGIOSA**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **1766 mq**

SUPERFICIE COPERTA: **1150 mq**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **1510 mq**

N. PIANI: **1-2**

ATTREZZATURE PRESENTI:

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE (capienza per giorni di utilizzo): ---

N. UTENTI ALL'ANNO: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. ADDETTI: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA:

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE²³²: ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO ²³³ SUFFICIENTE²³⁴ INSUFFICIENTE²³⁵

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE²³⁶ INSUFFICIENTE²³⁷

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO ²³⁸ SUFFICIENTE²³⁹ INSUFFICIENTE²⁴⁰

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO ²⁴¹ SUFFICIENTE²⁴² INSUFFICIENTE²⁴³

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO ²⁴⁴ SUFFICIENTE²⁴⁵ INSUFFICIENTE²⁴⁶

Relazione con altre attrezzature:

BUONO ²⁴⁷ SUFFICIENTE²⁴⁸ INSUFFICIENTE²⁴⁹

Relazione con punti vendita:

BUONO ²⁵⁰ SUFFICIENTE²⁵¹ INSUFFICIENTE²⁵²

232 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

233 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

234 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

235 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

236 - 3 parametri su 3 rispettati

237 - meno di 3 parametri rispettati

238 - in un raggio di 50 metri

239 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

240 - in un raggio superiore a 300 metri

241 - più fermate in un raggio di 50 metri

242 - una fermata in un raggio di 50 metri

243 - nessuna fermata nel raggio di 50 metri

244 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

245 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

246 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

247 - almeno altri 3 servizi diversi entro 50 m

248 - altri 3 servizi diversi entro 150 m

249 - meno di 3 servizi diversi entro 150 m

250 - almeno 3 punti vendita entro 50 m

251 - 3 punti vendita entro 150 m

252 - meno di 3 punti vendita entro 150 m



SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA EDIFICIO DI CULTO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARROCCHIA SAN GIUSEPPE

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: AR_012

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):



SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA ORATORIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: ORATORIO PARROCCHIA SAN GIONANNI BATTISTA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AR_013**

INDIRIZZO: **VIA LARGA, 1**


DATI CATASTALI: Sezione CF Foglio 4 Mappale **da 284 a 287**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD B**

PROPRIETA': **RELIGIOSA**

IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: ---

GESTIONE: **RELIGIOSA**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **6766 mq**

SUPERFICIE COPERTA: **650 mq**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **1050 mq**

N. PIANI: **2**

ATTREZZATURE PRESENTI:

CAMPO SPORTIVO

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE (capienza per giorni di utilizzo): ---

N. UTENTI ALL'ANNO: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. ADDETTI: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA:

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE²⁵³: ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO²⁵⁴ SUFFICIENTE²⁵⁵ INSUFFICIENTE²⁵⁶

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE²⁵⁷ INSUFFICIENTE²⁵⁸

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO²⁵⁹ SUFFICIENTE²⁶⁰ INSUFFICIENTE²⁶¹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO²⁶² SUFFICIENTE²⁶³ INSUFFICIENTE²⁶⁴

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO²⁶⁵ SUFFICIENTE²⁶⁶ INSUFFICIENTE²⁶⁷

Relazione con altre attrezzature:

BUONO²⁶⁸ SUFFICIENTE²⁶⁹ INSUFFICIENTE²⁷⁰

Relazione con punti vendita:

BUONO²⁷¹ SUFFICIENTE²⁷² INSUFFICIENTE²⁷³

253 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

254 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

255 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

256 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

257 - 3 parametri su 3 rispettati

258 - meno di 3 parametri rispettati

259 - in un raggio di 50 metri

260 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

261 - in un raggio superiore a 300 metri

262 - più fermate in un raggio di 50 metri

263 - una fermata in un raggio di 50 metri

264 - nessuna fermata nel raggio di 50 metri

265 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

266 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

267 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

268 - almeno altri 3 servizi diversi entro 50 m

269 - altri 3 servizi diversi entro 150 m

270 - meno di 3 servizi diversi entro 150 m

271 - almeno 3 punti vendita entro 50 m

272 - 3 punti vendita entro 150 m

273 - meno di 3 punti vendita entro 150 m



SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA ORATORIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: ORATORIO PARROCCHIA SAN GIUSEPPE

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: AR_013

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):



SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA EDIFICIO DI CULTO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: CHIESA REGINA PACIS

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AR_014**

INDIRIZZO: **VIA XXIV, 1**


DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **13** Mappale **226**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD B**

PROPRIETA': **RELIGIOSA**

IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: ---

GESTIONE: **RELIGIOSA**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **2332 mq**

SUPERFICIE COPERTA: **900 mq**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **900 mq**

N. PIANI: **1**

ATTREZZATURE PRESENTI:

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE (capienza per giorni di utilizzo): ---

N. UTENTI ALL'ANNO: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. ADDETTI: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA:

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE²⁷⁴: ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO ²⁷⁵ SUFFICIENTE²⁷⁶ INSUFFICIENTE²⁷⁷

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE²⁷⁸ INSUFFICIENTE²⁷⁹

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO ²⁸⁰ SUFFICIENTE²⁸¹ INSUFFICIENTE²⁸²

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO ²⁸³ SUFFICIENTE²⁸⁴ INSUFFICIENTE²⁸⁵

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO ²⁸⁶ SUFFICIENTE²⁸⁷ INSUFFICIENTE²⁸⁸

Relazione con altre attrezzature:

BUONO ²⁸⁹ SUFFICIENTE²⁹⁰ INSUFFICIENTE²⁹¹

Relazione con punti vendita:

BUONO ²⁹² SUFFICIENTE²⁹³ INSUFFICIENTE²⁹⁴

274 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

275 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

276 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

277 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

278 - 3 parametri su 3 rispettati

279 - meno di 3 parametri rispettati

280 - in un raggio di 50 metri

281 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

282 - in un raggio superiore a 300 metri

283 - più fermate in un raggio di 50 metri

284 - una fermata in un raggio di 50 metri

285 - nessuna fermata nel raggio di 50 metri

286 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

287 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

288 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

289 - almeno altri 3 servizi diversi entro 50 m

290 - altri 3 servizi diversi entro 150 m

291 - meno di 3 servizi diversi entro 150 m

292 - almeno 3 punti vendita entro 50 m

293 - 3 punti vendita entro 150 m

294 - meno di 3 punti vendita entro 150 m



SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA EDIFICIO DI CULTO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: CHIESA REGINA PACIS

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: AR_014

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):


Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA ORATORIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: ORATORIO REGINA PACISIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AR_015**INDIRIZZO: **VIA ROMA, 119**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **13** Mappale **221-222-225**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD B**PROPRIETA': **RELIGIOSA**

IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: ---

GESTIONE: **RELIGIOSA**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **6066 mq**SUPERFICIE COPERTA: **580 mq**SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **1128 mq**N. PIANI: **2**

ATTREZZATURE PRESENTI:

CAMPO SPORTIVO

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE (capienza per giorni di utilizzo): ---

N. UTENTI ALL'ANNO: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. ADDETTI: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA:

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE²⁹⁵: ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO ²⁹⁶ SUFFICIENTE²⁹⁷ INSUFFICIENTE²⁹⁸

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE²⁹⁹ INSUFFICIENTE³⁰⁰

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO ³⁰¹ SUFFICIENTE³⁰² INSUFFICIENTE³⁰³

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO ³⁰⁴ SUFFICIENTE³⁰⁵ INSUFFICIENTE³⁰⁶

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO ³⁰⁷ SUFFICIENTE³⁰⁸ INSUFFICIENTE³⁰⁹

Relazione con altre attrezzature:

BUONO ³¹⁰ SUFFICIENTE³¹¹ INSUFFICIENTE³¹²

Relazione con punti vendita:

BUONO ³¹³ SUFFICIENTE³¹⁴ INSUFFICIENTE³¹⁵

295 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

296 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

297 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

298 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

299 - 3 parametri su 3 rispettati

300 - meno di 3 parametri rispettati

301 - in un raggio di 50 metri

302 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

303 - in un raggio superiore a 300 metri

304 - più fermate in un raggio di 50 metri

305 - una fermata in un raggio di 50 metri

306 - nessuna fermata nel raggio di 50 metri

307 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

308 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

309 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

310 - almeno altri 3 servizi diversi entro 50 m

311 - altri 3 servizi diversi entro 150 m

312 - meno di 3 servizi diversi entro 150 m

313 - almeno 3 punti vendita entro 50 m

314 - 3 punti vendita entro 150 m

315 - meno di 3 punti vendita entro 150 m



SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA ORATORIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: ORATORIO REGINA PACIS

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: AR_015

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):



SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA EDIFICIO DI CULTO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: CHIESA CASCINA COLOMBARA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AR_016**

INDIRIZZO: **VIA MONTALE EUGENIO**


DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **22** Mappale **389-390 e 137**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD B**

PROPRIETA': **RELIGIOSA**

IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: ---

GESTIONE: **RELIGIOSA**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **552 mq**

SUPERFICIE COPERTA: **190 mq**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **190 mq**

N. PIANI: **1**

ATTREZZATURE PRESENTI:

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE (capienza per giorni di utilizzo): ---

N. UTENTI ALL'ANNO: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. ADDETTI: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA:

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE³¹⁶: ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO ³¹⁷ SUFFICIENTE³¹⁸ INSUFFICIENTE³¹⁹

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE³²⁰ INSUFFICIENTE³²¹

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO ³²² SUFFICIENTE³²³ INSUFFICIENTE³²⁴

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO ³²⁵ SUFFICIENTE³²⁶ INSUFFICIENTE³²⁷

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO ³²⁸ SUFFICIENTE³²⁹ INSUFFICIENTE³³⁰

Relazione con altre attrezzature:

BUONO ³³¹ SUFFICIENTE³³² INSUFFICIENTE³³³

Relazione con punti vendita:

BUONO ³³⁴ SUFFICIENTE³³⁵ INSUFFICIENTE³³⁶

316 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

317 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

318 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

319 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

320 - 3 parametri su 3 rispettati

321 - meno di 3 parametri rispettati

322 - in un raggio di 50 metri

323 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

324 - in un raggio superiore a 300 metri

325 - più fermate in un raggio di 50 metri

326 - una fermata in un raggio di 50 metri

327 - nessuna fermata nel raggio di 50 metri

328 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

329 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

330 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

331 - almeno altri 3 servizi diversi entro 50 m

332 - altri 3 servizi diversi entro 150 m

333 - meno di 3 servizi diversi entro 150 m

334 - almeno 3 punti vendita entro 50 m

335 - 3 punti vendita entro 150 m

336 - meno di 3 punti vendita entro 150 m



SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA EDIFICIO DI CULTO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: CHIESA CASCINA COLOMBARA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AR_016**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):



SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA EDIFICIO DI CULTO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SAN PIETRO E PAOLO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AR_017**

INDIRIZZO: **PIAZZA LIBERTA'**


DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **11** Mappale **da 405 a 417**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD B**

PROPRIETA': **RELIGIOSA**

IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: ---

GESTIONE: **RELIGIOSA**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **6129 mq**

SUPERFICIE COPERTA: **2044 mq**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **2044 mq**

N. PIANI: **1**

ATTREZZATURE PRESENTI:

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE (capienza per giorni di utilizzo): ---

N. UTENTI ALL'ANNO: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. ADDETTI: ---1

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA:

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE³³⁷: ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO³³⁸ SUFFICIENTE³³⁹ INSUFFICIENTE³⁴⁰

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE³⁴¹ INSUFFICIENTE³⁴²

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO³⁴³ SUFFICIENTE³⁴⁴ INSUFFICIENTE³⁴⁵

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO³⁴⁶ SUFFICIENTE³⁴⁷ INSUFFICIENTE³⁴⁸

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO³⁴⁹ SUFFICIENTE³⁵⁰ INSUFFICIENTE³⁵¹

Relazione con altre attrezzature:

BUONO³⁵² SUFFICIENTE³⁵³ INSUFFICIENTE³⁵⁴

Relazione con punti vendita:

BUONO³⁵⁵ SUFFICIENTE³⁵⁶ INSUFFICIENTE³⁵⁷

337 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

338 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

339 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

340 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

341 - 3 parametri su 3 rispettati

342 - meno di 3 parametri rispettati

343 - in un raggio di 50 metri

344 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

345 - in un raggio superiore a 300 metri

346 - più fermate in un raggio di 50 metri

347 - una fermata in un raggio di 50 metri

348 - nessuna fermata nel raggio di 50 metri

349 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

350 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

351 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

352 - almeno altri 3 servizi diversi entro 50 m

353 - altri 3 servizi diversi entro 150 m

354 - meno di 3 servizi diversi entro 150 m

355 - almeno 3 punti vendita entro 50 m

356 - 3 punti vendita entro 150 m

357 - meno di 3 punti vendita entro 150 m



SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA EDIFICIO DI CULTO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: **SAN PIETRO E PAOLO**

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AR_017**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):



SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA ORATORIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: ORATORIO SAN PIETRO E PAOLO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AR_018**

INDIRIZZO: **VIA LEGNANI AMBROGIO**


DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **9** Mappale **da 349 a 352**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD B**

PROPRIETA': **RELIGIOSA**

IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: ---

GESTIONE: **RELIGIOSA**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **3961 mq**

SUPERFICIE COPERTA: **1000 mq**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **1850 mq**

N. PIANI: **1-2**

ATTREZZATURE PRESENTI:

CAMPO SPORTIVO

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE (capienza per giorni di utilizzo): ---

N. UTENTI ALL'ANNO: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. ADDETTI: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA:

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE³⁵⁸: ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO³⁵⁹ SUFFICIENTE³⁶⁰ INSUFFICIENTE³⁶¹

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE³⁶² INSUFFICIENTE³⁶³

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO³⁶⁴ SUFFICIENTE³⁶⁵ INSUFFICIENTE³⁶⁶

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO³⁶⁷ SUFFICIENTE³⁶⁸ INSUFFICIENTE³⁶⁹

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO³⁷⁰ SUFFICIENTE³⁷¹ INSUFFICIENTE³⁷²

Relazione con altre attrezzature:

BUONO³⁷³ SUFFICIENTE³⁷⁴ INSUFFICIENTE³⁷⁵

Relazione con punti vendita:

BUONO³⁷⁶ SUFFICIENTE³⁷⁷ INSUFFICIENTE³⁷⁸

358 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

359 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

360 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

361 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

362 - 3 parametri su 3 rispettati

363 - meno di 3 parametri rispettati

364 - in un raggio di 50 metri

365 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

366 - in un raggio superiore a 300 metri

367 - più fermate in un raggio di 50 metri

368 - una fermata in un raggio di 50 metri

369 - nessuna fermata nel raggio di 50 metri

370 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

371 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

372 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

373 - almeno altri 3 servizi diversi entro 50 m

374 - altri 3 servizi diversi entro 150 m

375 - meno di 3 servizi diversi entro 150 m

376 - almeno 3 punti vendita entro 50 m

377 - 3 punti vendita entro 150 m

378 - meno di 3 punti vendita entro 150 m



SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA ORATORIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: ORATORIO SAN PIETRO E PAOLO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: AR_018

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):



SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA EDIFICIO DI CULTO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SAN GIACOMO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AR_019**

INDIRIZZO: **VIA LEGNANI AMBROGIO, 1**


DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **9** Mappale **416**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD B**

PROPRIETA': **RELIGIOSA**

IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: ---

GESTIONE: **RELIGIOSA**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **598 mq**

SUPERFICIE COPERTA: **190 mq**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **190 mq**

N. PIANI: **1**

ATTREZZATURE PRESENTI:

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE (capienza per giorni di utilizzo): ---

N. UTENTI ALL'ANNO: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. ADDETTI: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA:

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE³⁷⁹: ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO³⁸⁰ SUFFICIENTE³⁸¹ INSUFFICIENTE³⁸²

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE³⁸³ INSUFFICIENTE³⁸⁴

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO³⁸⁵ SUFFICIENTE³⁸⁶ INSUFFICIENTE³⁸⁷

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO³⁸⁸ SUFFICIENTE³⁸⁹ INSUFFICIENTE³⁹⁰

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO³⁹¹ SUFFICIENTE³⁹² INSUFFICIENTE³⁹³

Relazione con altre attrezzature:

BUONO³⁹⁴ SUFFICIENTE³⁹⁵ INSUFFICIENTE³⁹⁶

Relazione con punti vendita:

BUONO³⁹⁷ SUFFICIENTE³⁹⁸ INSUFFICIENTE³⁹⁹

379 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

380 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

381 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

382 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

383 - 3 parametri su 3 rispettati

384 - meno di 3 parametri rispettati

385 - in un raggio di 50 metri

386 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

387 - in un raggio superiore a 300 metri

388 - più fermate in un raggio di 50 metri

389 - una fermata in un raggio di 50 metri

390 - nessuna fermata nel raggio di 50 metri

391 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

392 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

393 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

394 - almeno altri 3 servizi diversi entro 50 m

395 - altri 3 servizi diversi entro 150 m

396 - meno di 3 servizi diversi entro 150 m

397 - almeno 3 punti vendita entro 50 m

398 - 3 punti vendita entro 150 m

399 - meno di 3 punti vendita entro 150 m



SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA EDIFICIO DI CULTO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: **SAN GIACOMO**

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AR_019**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):



SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA EDIFICIO DI CULTO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SANT'AGNESE

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AR_020**

INDIRIZZO: **VIA FRUA GIUSEPPE**


DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **9** Mappale **370-371**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD B**

PROPRIETA': **RELIGIOSA**

IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: ---

GESTIONE: **RELIGIOSA**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **2089 mq**

SUPERFICIE COPERTA: **390 mq**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **390 mq**

N. PIANI: **1**

ATTREZZATURE PRESENTI:

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE (capienza per giorni di utilizzo): ---

N. UTENTI ALL'ANNO: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. ADDETTI: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA:

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE⁴⁰⁰: ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO⁴⁰¹ SUFFICIENTE⁴⁰² INSUFFICIENTE⁴⁰³

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE⁴⁰⁴ INSUFFICIENTE⁴⁰⁵

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO⁴⁰⁶ SUFFICIENTE⁴⁰⁷ INSUFFICIENTE⁴⁰⁸

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO⁴⁰⁹ SUFFICIENTE⁴¹⁰ INSUFFICIENTE⁴¹¹

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO⁴¹² SUFFICIENTE⁴¹³ INSUFFICIENTE⁴¹⁴

Relazione con altre attrezzature:

BUONO⁴¹⁵ SUFFICIENTE⁴¹⁶ INSUFFICIENTE⁴¹⁷

Relazione con punti vendita:

BUONO⁴¹⁸ SUFFICIENTE⁴¹⁹ INSUFFICIENTE⁴²⁰

400 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

401 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

402 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

403 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

404 - 3 parametri su 3 rispettati

405 - meno di 3 parametri rispettati

406 - in un raggio di 50 metri

407 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

408 - in un raggio superiore a 300 metri

409 - più fermate in un raggio di 50 metri

410 - una fermata in un raggio di 50 metri

411 - nessuna fermata nel raggio di 50 metri

412 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

413 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

414 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

415 - almeno altri 3 servizi diversi entro 50 m

416 - altri 3 servizi diversi entro 150 m

417 - meno di 3 servizi diversi entro 150 m

418 - almeno 3 punti vendita entro 50 m

419 - 3 punti vendita entro 150 m

420 - meno di 3 punti vendita entro 150 m



SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA EDIFICIO DI CULTO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: **SANT'AGNESE**

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AR_020**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):



SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA ORATORIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: ORATORIO SACRA FAMIGLIA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AR_021**

INDIRIZZO: **VIALE PREALPI**


DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **3** Mappale **22**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD B**

PROPRIETA': **RELIGIOSA**

IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: ---

GESTIONE: **RELIGIOSA**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **4118 mq**

SUPERFICIE COPERTA: **200 mq**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **400 mq**

N. PIANI: **2**

ATTREZZATURE PRESENTI:

CAMPO SPORTIVO

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE (capienza per giorni di utilizzo): ---

N. UTENTI ALL'ANNO: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. ADDETTI: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA:

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE⁴²¹: ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO ⁴²² SUFFICIENTE⁴²³ INSUFFICIENTE⁴²⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE⁴²⁵ INSUFFICIENTE⁴²⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO ⁴²⁷ SUFFICIENTE⁴²⁸ INSUFFICIENTE⁴²⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO ⁴³⁰ SUFFICIENTE⁴³¹ INSUFFICIENTE⁴³²

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO ⁴³³ SUFFICIENTE⁴³⁴ INSUFFICIENTE⁴³⁵

Relazione con altre attrezzature:

BUONO ⁴³⁶ SUFFICIENTE⁴³⁷ INSUFFICIENTE⁴³⁸

Relazione con punti vendita:

BUONO ⁴³⁹ SUFFICIENTE⁴⁴⁰ INSUFFICIENTE⁴⁴¹

421 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

422 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

423 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

424 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

425 - 3 parametri su 3 rispettati

426 - meno di 3 parametri rispettati

427 - in un raggio di 50 metri

428 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

429 - in un raggio superiore a 300 metri

430 - più fermate in un raggio di 50 metri

431 - una fermata in un raggio di 50 metri

432 - nessuna fermata nel raggio di 50 metri

433 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

434 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

435 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

436 - almeno altri 3 servizi diversi entro 50 m

437 - altri 3 servizi diversi entro 150 m

438 - meno di 3 servizi diversi entro 150 m

439 - almeno 3 punti vendita entro 50 m

440 - 3 punti vendita entro 150 m

441 - meno di 3 punti vendita entro 150 m



SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA ORATORIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: ORATORIO SACRA FAMIGLIA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: AR_021

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):



SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA ISTITUTO RELIGIOSO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: ISTITUTO LA PARABOLA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AR_022**

INDIRIZZO: **VIA MONS. CASTELLI ATTILIO, 12**

DATI CATASTALI: Sezione **U** Foglio **2** Mappale **44-45-47**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD A**

PROPRIETA': **RELIGIOSA**

IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: ---

GESTIONE: **RELIGIOSA**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **3805 mq**

SUPERFICIE COPERTA: **360 mq**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **720 mq**

N. PIANI: **2**

ATTREZZATURE PRESENTI:

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE (capienza per giorni di utilizzo): ---

N. UTENTI ALL'ANNO: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. ADDETTI: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA:

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE⁴⁴²: ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO ⁴⁴³ SUFFICIENTE⁴⁴⁴ INSUFFICIENTE⁴⁴⁵

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE⁴⁴⁶ INSUFFICIENTE⁴⁴⁷

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO ⁴⁴⁸ SUFFICIENTE⁴⁴⁹ INSUFFICIENTE⁴⁵⁰

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO ⁴⁵¹ SUFFICIENTE⁴⁵² INSUFFICIENTE⁴⁵³

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO ⁴⁵⁴ SUFFICIENTE⁴⁵⁵ INSUFFICIENTE⁴⁵⁶

Relazione con altre attrezzature:

BUONO ⁴⁵⁷ SUFFICIENTE⁴⁵⁸ INSUFFICIENTE⁴⁵⁹

Relazione con punti vendita:

BUONO ⁴⁶⁰ SUFFICIENTE⁴⁶¹ INSUFFICIENTE⁴⁶²

442 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

443 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

444 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

445 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

446 - 3 parametri su 3 rispettati

447 - meno di 3 parametri rispettati

448 - in un raggio di 50 metri

449 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

450 - in un raggio superiore a 300 metri

451 - più fermate in un raggio di 50 metri

452 - una fermata in un raggio di 50 metri

453 - nessuna fermata nel raggio di 50 metri

454 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

455 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

456 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

457 - almeno altri 3 servizi diversi entro 50 m

458 - altri 3 servizi diversi entro 150 m

459 - meno di 3 servizi diversi entro 150 m

460 - almeno 3 punti vendita entro 50 m

461 - 3 punti vendita entro 150 m

462 - meno di 3 punti vendita entro 150 m



SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA ISTITUTO RELIGIOSO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: ISTITUTO LA PARABOLA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AR_022**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):



SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA EDIFICIO DI CULTO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AR_023**

INDIRIZZO: **PIAZZALE SANTUARIO**

DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **8** Mappale **12**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD B**

PROPRIETA': **RELIGIOSA**

IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: ---

GESTIONE: **RELIGIOSA**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **1190 mq**

SUPERFICIE COPERTA: **940 mq**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **940 mq**

N. PIANI: **1**

ATTREZZATURE PRESENTI:

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE (capienza per giorni di utilizzo): ---

N. UTENTI ALL'ANNO: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. ADDETTI: ---

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA:

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE⁴⁶³: ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO⁴⁶⁴ SUFFICIENTE⁴⁶⁵ INSUFFICIENTE⁴⁶⁶

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE⁴⁶⁷ INSUFFICIENTE⁴⁶⁸

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO⁴⁶⁹ SUFFICIENTE⁴⁷⁰ INSUFFICIENTE⁴⁷¹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO⁴⁷² SUFFICIENTE⁴⁷³ INSUFFICIENTE⁴⁷⁴

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO⁴⁷⁵ SUFFICIENTE⁴⁷⁶ INSUFFICIENTE⁴⁷⁷

Relazione con altre attrezzature:

BUONO⁴⁷⁸ SUFFICIENTE⁴⁷⁹ INSUFFICIENTE⁴⁸⁰

Relazione con punti vendita:

BUONO⁴⁸¹ SUFFICIENTE⁴⁸² INSUFFICIENTE⁴⁸³

463 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

464 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

465 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

466 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

467 - 3 parametri su 3 rispettati

468 - meno di 3 parametri rispettati

469 - in un raggio di 50 metri

470 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

471 - in un raggio superiore a 300 metri

472 - più fermate in un raggio di 50 metri

473 - una fermata in un raggio di 50 metri

474 - nessuna fermata nel raggio di 50 metri

475 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

476 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

477 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

478 - almeno altri 3 servizi diversi entro 50 m

479 - altri 3 servizi diversi entro 150 m

480 - meno di 3 servizi diversi entro 150 m

481 - almeno 3 punti vendita entro 50 m

482 - 3 punti vendita entro 150 m

483 - meno di 3 punti vendita entro 150 m



SISTEMA ATTREZZATURE RELIGIOSE TIPOLOGIA EDIFICIO DI CULTO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: AR_023

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):