



SISTEMA ISTRUZIONE TIPOLOGIA scuola infanzia

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SCUOLA MATERNA MONTE SANTO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_001**

INDIRIZZO: **VIA MONTE SANTO 1**

DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **12** Mappale **590**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD A**

PROPRIETA': **pubblica comunale**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: **F037**

GESTIONE: **pubblica**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **3986,83**

SUPERFICIE COPERTA: **1380,00**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **1460,00**

N. PIANI: **2**

N. AULE: **6**

ATTREZZATURE PRESENTI:

MENSA 2 LABORATORI

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE: **150**

N. CLASSI: **6**

N. STUDENTI: **160** RESIDENTI: **160** NON RESIDENTI: **0**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. POSTI DISPONIBILI: **0**

N. INSEGNANTI: **11**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **formazione scolastica**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹: **106,67%**

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO ² SUFFICIENTE ³ INSUFFICIENTE ⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE ⁵ INSUFFICIENTE ⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO ⁷ SUFFICIENTE⁸ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO ¹⁰ SUFFICIENTE¹¹ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO ¹³ SUFFICIENTE¹⁴ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature:

BUONO ¹⁶ SUFFICIENTE¹⁷ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita:

BUONO ¹⁹ SUFFICIENTE²⁰ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile maggiore o uguale a 20%

14 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile compreso tra 20% e 10%

15 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile inferiore a 10%

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA DELL'ISTRUZIONE TIPOLOGIA scuola infanzia

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SCUOLA MATERNA MONTE SANTO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: IS_001

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata: 2007

Tipo di intervento: **Adeguamento normativo; prevenzione incendi**

PIANO DI MANUTENZIONE: SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria: **ALL'OCCORRENZA**

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

-


SISTEMA ISTRUZIONE

TIPOLOGIA scuola infanzia

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SCUOLA MATERNA GALILEIIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_002**INDIRIZZO: **VIA GALILEI GALILEO 2**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **14** Mappale **337**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD A**PROPRIETA': **religiosa**

IDENTIFICATIVO Patrimonio:-----

GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **1352,14**SUPERFICIE COPERTA: **1100,00**SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **2200,00**N. PIANI: **2**N. AULE: **4**

ATTREZZATURE PRESENTI:

MENSA 2 LABORATORI

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE: **100**N. CLASSI: **4**N. STUDENTI: **102** RESIDENTI: **102** NON RESIDENTI: **0**provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRON. POSTI DISPONIBILI: **0**N. INSEGNANTI: **8**provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **formazione scolastica**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹: **102,00%**

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO² SUFFICIENTE³ INSUFFICIENTE⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE⁵ INSUFFICIENTE⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza: BUONO⁷ SUFFICIENTE⁸ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza: BUONO¹⁰ SUFFICIENTE¹¹ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza: BUONO¹³ SUFFICIENTE¹⁴ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature: BUONO¹⁶ SUFFICIENTE¹⁷ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita: BUONO¹⁹ SUFFICIENTE²⁰ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile maggiore o uguale a 20%

14 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile compreso tra 20% e 10%

15 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile inferiore a 10%

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA DELL'ISTRUZIONE TIPOLOGIA scuola infanzia

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SCUOLA MATERNA GALILEI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: IS_002

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE: SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

-



SISTEMA ISTRUZIONE TIPOLOGIA scuola infanzia

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SCUOLA MATERNA CAVOUR

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_003**

INDIRIZZO: **VIA CAVOUR CAMILLO BENSO 3**

DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **9** Mappale **114**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD A**

PROPRIETA': **pubblica**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: **F094**

GESTIONE: **pubblica**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **1662,88**

SUPERFICIE COPERTA: **895,00**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **1620,00**

N. PIANI: **interrato + 2**

N. AULE: **6**

ATTREZZATURE PRESENTI:

**MENSA 2 LABORATORI
PARCHEGGIO INSEGNANTI**

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE: **150**

N. CLASSI: **6**

N. STUDENTI: **156** RESIDENTI: **155** NON RESIDENTI: **1**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. POSTI DISPONIBILI: **0**

N. INSEGNANTI: **11**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **formazione scolastica**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹: **104,00%**

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO ² SUFFICIENTE ³ INSUFFICIENTE ⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE ⁵ INSUFFICIENTE ⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza: BUONO ⁷ SUFFICIENTE⁸ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza: BUONO ¹⁰ SUFFICIENTE¹¹ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza: BUONO ¹³ SUFFICIENTE¹⁴ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature: BUONO ¹⁶ SUFFICIENTE¹⁷ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita: BUONO ¹⁹ SUFFICIENTE²⁰ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile maggiore o uguale a 20%

14 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile compreso tra 20% e 10%

15 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile inferiore a 10%

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA DELL'ISTRUZIONE TIPOLOGIA scuola infanzia

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SCUOLA MATERNA CAVOUR

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: IS_003

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-


Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

-

SISTEMA ISTRUZIONE

TIPOLOGIA scuola infanzia

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SCUOLA MATERNA VIA MARZORATIIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_004**INDIRIZZO: **VIA MARZORATI SILVIO 4**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **6** Mappale **138**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD A**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **F018**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **4076,47**SUPERFICIE COPERTA: **1150,00**SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **1150,00**N. PIANI: **1**N. AULE: **6**

ATTREZZATURE PRESENTI:

MENSA, LABORATORI

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE: **150**N. CLASSI: **6**N. STUDENTI: **155** RESIDENTI: **152** NON RESIDENTI: **3**provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRON. POSTI DISPONIBILI: **0**N. INSEGNANTI: **12**provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **formazione scolastica**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹: **103,33%**

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO ² SUFFICIENTE ³ INSUFFICIENTE ⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE ⁵ INSUFFICIENTE ⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO ⁷ SUFFICIENTE⁸ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO ¹⁰ SUFFICIENTE¹¹ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO ¹³ SUFFICIENTE¹⁴ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature:

BUONO ¹⁶ SUFFICIENTE¹⁷ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita:

BUONO ¹⁹ SUFFICIENTE²⁰ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile maggiore o uguale a 20%

14 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile compreso tra 20% e 10%

15 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile inferiore a 10%

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA DELL'ISTRUZIONE TIPOLOGIA scuola infanzia

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SCUOLA MATERNA VIA MARZORATI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: IS_004

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

-


SISTEMA ISTRUZIONE

TIPOLOGIA scuola infanzia

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: (ARCIVESCOVILE) SCUOLA MATERNA VIA NOVARAIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_005**INDIRIZZO: **PIAZZALE SANTUARIO 5**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **10** Mappale **1,2,3,4,5,6,7,8**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD A**PROPRIETA': **religiosa**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: -----

GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **27572,68 (*)**

SUPERFICIE COPERTA: -----

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **1203,00**

N. PIANI: -----

N. AULE: **5****(*) dato riferito all'intero complesso**

ATTREZZATURE PRESENTI:

2 LABORATORI**PARCHEGGIO INSEGNANTI PARCHEGGIO BICI**

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE: **125**N. CLASSI: **3**N. STUDENTI: **80** RESIDENTI: **80** NON RESIDENTI: **0**provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRON. POSTI DISPONIBILI: **0**N. INSEGNANTI: **6**provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **formazione scolastica**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹: **64,00%**

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO ² SUFFICIENTE ³ INSUFFICIENTE ⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE ⁵ INSUFFICIENTE ⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO ⁷ SUFFICIENTE⁸ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO ¹⁰ SUFFICIENTE¹¹ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO ¹³ SUFFICIENTE¹⁴ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature:

BUONO ¹⁶ SUFFICIENTE¹⁷ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita:

BUONO ¹⁹ SUFFICIENTE²⁰ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile maggiore o uguale a 20%

14 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile compreso tra 20% e 10%

15 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile inferiore a 10%

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA DELL'ISTRUZIONE TIPOLOGIA scuola infanzia

DENOMINAZIONE STRUTTURA: **NOVARA (ARCIVESCOVILE) materna**

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_005**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata: **2006 - 2005**

Tipo di intervento: **adeguamento rampe d'accesso disabili**

PIANO DI MANUTENZIONE: SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria: **ALL'OCCORRENZA**

MENSILE

SEMESTRALE

ANNUALE

PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

SONO DA RIFARE LE COPERTURE DELLA CHIESA E DEL CORPO PRINCIPALE

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

-



SISTEMA ISTRUZIONE TIPOLOGIA scuola infanzia

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SCUOLA MATERNA COLLODI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_006**

INDIRIZZO: **VIA TOTI ENRICO 6**

DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **2** Mappale **21,31,32**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD A**

PROPRIETA': **pubblica comunale**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: **F011**

GESTIONE: **pubblica**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **5515,97**

SUPERFICIE COPERTA: **1200,00**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **1200,00**

N. PIANI: **1**

N. AULE: **7**

ATTREZZATURE PRESENTI:

MENSA, INFERMERIA, 2 LABORATORI

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE: **150**

N. CLASSI: **6**

N. STUDENTI: **151** RESIDENTI: **131** NON RESIDENTI: **20**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. POSTI DISPONIBILI: **0**

N. INSEGNANTI: **14**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **formazione scolastica**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹: **100,67%**

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO ² SUFFICIENTE ³ INSUFFICIENTE ⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE ⁵ INSUFFICIENTE ⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO ⁷ SUFFICIENTE⁸ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO ¹⁰ SUFFICIENTE¹¹ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO ¹³ SUFFICIENTE¹⁴ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature:

BUONO ¹⁶ SUFFICIENTE¹⁷ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita:

BUONO ¹⁹ SUFFICIENTE²⁰ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile maggiore o uguale a 20%

14 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile compreso tra 20% e 10%

15 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile inferiore a 10%

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA DELL'ISTRUZIONE TIPOLOGIA scuola infanzia

DENOMINAZIONE STRUTTURA: **SCUOLA MATERNA COLLODI**

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_006**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata: **2005**

Tipo di intervento: **Rifacimento copertura**

PIANO DI MANUTENZIONE:

SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

-



SISTEMA ISTRUZIONE TIPOLOGIA scuola infanzia

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: ORSOLINE MATERNA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_007**

INDIRIZZO: **VIA SAN GIUSEPPE 7**

DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **3** Mappale **368,369,370**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD A**

PROPRIETA': **religiosa**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: -----

GESTIONE: **pubblica**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **6839,70**

SUPERFICIE COPERTA: -----

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **672**

N. PIANI: **1**

N. AULE: **3**

ATTREZZATURE PRESENTI:

LABORATORIO

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE: **75**

N. CLASSI: **3**

N. STUDENTI: **75** RESIDENTI: **75** NON RESIDENTI: **0**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. POSTI DISPONIBILI: **0**

N. INSEGNANTI: **6**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **formazione scolastica**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹: **100,00%**

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO ² SUFFICIENTE ³ INSUFFICIENTE ⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE ⁵ INSUFFICIENTE ⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza: BUONO ⁷ SUFFICIENTE⁸ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza: BUONO ¹⁰ SUFFICIENTE¹¹ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza: BUONO ¹³ SUFFICIENTE¹⁴ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature: BUONO ¹⁶ SUFFICIENTE¹⁷ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita: BUONO ¹⁹ SUFFICIENTE²⁰ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile maggiore o uguale a 20%

14 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile compreso tra 20% e 10%

15 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile inferiore a 10%

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA DELL'ISTRUZIONE TIPOLOGIA scuola infanzia

DENOMINAZIONE STRUTTURA: ORSOLINE MATERNA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: IS_007

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE: SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

-



SISTEMA ISTRUZIONE TIPOLOGIA scuola infanzia

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SCUOLA MATERNA REGINA MARGHERITA
Associazione Regina Margherita

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_008**

INDIRIZZO: **VIA BUSNELLI PADRE G. 8**


DATI CATASTALI: Sezione **CA** Foglio **4** Mappale **53,54,55**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD A**

PROPRIETA': **mista**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: **F54V36T25**

GESTIONE: **privata**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **4431,73**

SUPERFICIE COPERTA: **1080,00**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **1080,00 + CANTINA**

N. PIANI: **INTERRATO + 1**

N. AULE: **7**

ATTREZZATURE PRESENTI:

MENSA, LABORATORI

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE: **125**

N. CLASSI: **5**

N. STUDENTI: **117** RESIDENTI: **104** NON RESIDENTI: **13**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. POSTI DISPONIBILI: **8**

N. INSEGNANTI: **10**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **formazione scolastica**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹: **93,60%**

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO ² SUFFICIENTE ³ INSUFFICIENTE ⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE ⁵ INSUFFICIENTE ⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza: BUONO ⁷ SUFFICIENTE⁸ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza: BUONO ¹⁰ SUFFICIENTE¹¹ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza: BUONO ¹³ SUFFICIENTE¹⁴ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature: BUONO ¹⁶ SUFFICIENTE¹⁷ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita: BUONO ¹⁹ SUFFICIENTE²⁰ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile maggiore o uguale a 20%

14 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile compreso tra 20% e 10%

15 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile inferiore a 10%

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA DELL'ISTRUZIONE TIPOLOGIA scuola infanzia

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SCUOLA MATERNA REGINA MARGHERITA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: IS_008

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE: SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

-



SISTEMA ISTRUZIONE TIPOLOGIA scuola infanzia

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: S. AGNESE – SCUOLA MATERNA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_009**

INDIRIZZO: **VIA FRUA GIUSEPPE 9**

DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **9** Mappale **367**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD B**

PROPRIETA': **religiosa**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: -----

GESTIONE: **religiosa**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **9372,69**

SUPERFICIE COPERTA: -----

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **850,00**

N. PIANI: -----

N. AULE: **4**

ATTREZZATURE PRESENTI:

PALESTRA

MENSA 2 LABORATORI

PARCHEGGIO INSEGNANTI PARCHEGGIO BICI

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE: **100**

N. CLASSI: **4**

N. STUDENTI: **98** RESIDENTI: **48** NON RESIDENTI: **50**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. POSTI DISPONIBILI: **0**

N. INSEGNANTI: **6**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **formazione scolastica**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹: **98,00%**

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO ² SUFFICIENTE ³ INSUFFICIENTE ⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE ⁵ INSUFFICIENTE ⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO ⁷ SUFFICIENTE⁸ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO ¹⁰ SUFFICIENTE¹¹ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO ¹³ SUFFICIENTE¹⁴ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature:

BUONO ¹⁶ SUFFICIENTE¹⁷ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita:

BUONO ¹⁹ SUFFICIENTE²⁰ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale fra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile maggiore o uguale a 20%

14 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile compreso tra 20% e 10%

15 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile inferiore a 10%

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA DELL'ISTRUZIONE TIPOLOGIA scuola infanzia

DENOMINAZIONE STRUTTURA: S. AGNESE scuola infanzia privata

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: IS_009

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE: SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria: **CONTRATTI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO/TERMICO**

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

RIQUALIFICAZIONE AREA PRIMARIA, IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

NESSUNA



SISTEMA ISTRUZIONE TIPOLOGIA scuola primaria

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SCUOLAPRIMARIA S.GIOVANNI BOSCO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_010**

INDIRIZZO: **VIA AMADEO GIOVANNI 10**

DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **14** Mappale **99**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD A**

PROPRIETA': **pubblica comunale**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: **F041**

GESTIONE: **pubblica**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **4225,47**

SUPERFICIE COPERTA: **1130,00**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **3365,00**

N. PIANI: **interrato + 2**

N. AULE: **15**

ATTREZZATURE PRESENTI:

BIBLIOTECA PALESTRA INFERMERIA

MENSA 6 LABORATORI

PARCHEGGIO BICI

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE: **300**

N. CLASSI: **10**

N. STUDENTI: **197** RESIDENTI: **186** NON RESIDENTI: **11**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. POSTI DISPONIBILI: **40**

N. INSEGNANTI: **25**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **formazione scolastica**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹: **65,67%**

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO ² SUFFICIENTE ³ INSUFFICIENTE ⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE ⁵ INSUFFICIENTE ⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO ⁷ SUFFICIENTE⁸ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO ¹⁰ SUFFICIENTE¹¹ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO ¹³ SUFFICIENTE¹⁴ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature:

BUONO ¹⁶ SUFFICIENTE¹⁷ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita:

BUONO ¹⁹ SUFFICIENTE²⁰ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile maggiore o uguale a 20%

14 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile compreso tra 20% e 10%

15 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile inferiore a 10%

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA DELL'ISTRUZIONE TIPOLOGIA scuola primaria

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SCUOLA PRIMARIA S.GIOVANNI BOSCO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: IS_010

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata: 2005

Tipo di intervento: **Adeguamento normativo: B.A. e serramenti**

PIANO DI MANUTENZIONE: SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-

-

-

-

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

-

-

-

-



SISTEMA ISTRUZIONE TIPOLOGIA scuola primaria

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SCUOLA PRIMARIA G.RODARI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_011**

INDIRIZZO: **VIA TOTI ENRICO 11**

DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **2** Mappale **1,2,3,4,5**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD A**

PROPRIETA': **pubblica comunale**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: **F009/T068**

GESTIONE: **pubblica**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **11281,19**

SUPERFICIE COPERTA: **2067,00**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **3255,00**

N. PIANI: **2**

N. AULE: **16**

ATTREZZATURE PRESENTI:

**BIBLIOTECA PALESTRA INFERMERIA
MENSA 4 LABORATORI**

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE: **350**

N. CLASSI: **13**

N. STUDENTI: **273** RESIDENTI: **266** NON RESIDENTI: **7**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. POSTI DISPONIBILI: **19**

N. INSEGNANTI: **33**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **formazione scolastica**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹: **78,00%**

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO ² SUFFICIENTE ³ INSUFFICIENTE ⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE ⁵ INSUFFICIENTE ⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO ⁷ SUFFICIENTE⁸ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO ¹⁰ SUFFICIENTE¹¹ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO ¹³ SUFFICIENTE¹⁴ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature:

BUONO ¹⁶ SUFFICIENTE¹⁷ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita:

BUONO ¹⁹ SUFFICIENTE²⁰ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile maggiore o uguale a 20%

14 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile compreso tra 20% e 10%

15 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile inferiore a 10%

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA DELL'ISTRUZIONE TIPOLOGIA scuola primaria

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SCUOLA PRIMARIA G.RODARI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: IS_011

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata: 2001

Tipo di intervento: **Rifacimento controsoffittatura, prevenzione incendi**

PIANO DI MANUTENZIONE:

SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

-



SISTEMA ISTRUZIONE TIPOLOGIA scuola primaria

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: ORSOLINE - SCUOLA PRIMARIA paritaria

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_012**

INDIRIZZO: **VIA SAN GIUSEPPE 12**

DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **3** Mappale **368,369,370**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD A**

PROPRIETA': **religiosa**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: -----

GESTIONE: **religiosa**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **6839,70 (*)**

SUPERFICIE COPERTA: -----

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **1730,00**

N. PIANI: **4 (*)**

N. AULE: **8**

(*) dato riferito all'intero complesso

ATTREZZATURE PRESENTI:

AULA MAGNA BIBLIOTECA PALESTRA

MENSA 3 LABORATORI

PARCHEGGIO BICI

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE: **200**

N. CLASSI: **8**

N. STUDENTI: **187** RESIDENTI: **124** NON RESIDENTI: **63**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. POSTI DISPONIBILI: **0**

N. INSEGNANTI: **16**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **formazione scolastica**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹: **93,50%**

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO² SUFFICIENTE³ INSUFFICIENTE⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE⁵ INSUFFICIENTE⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO⁷ SUFFICIENTE⁸ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO¹⁰ SUFFICIENTE¹¹ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO¹³ SUFFICIENTE¹⁴ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature:

BUONO¹⁶ SUFFICIENTE¹⁷ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita:

BUONO¹⁹ SUFFICIENTE²⁰ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile maggiore o uguale a 20%

14 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile compreso tra 20% e 10%

15 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile inferiore a 10%

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA DELL'ISTRUZIONE TIPOLOGIA scuola primaria

DENOMINAZIONE STRUTTURA: ORSOLINE SCUOLA PRIMARIA PARITARIAE

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: IS_012

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE: SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

-



SISTEMA ISTRUZIONE TIPOLOGIA scuola primaria

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SCUOLA PRIMARIA G.PIZZIGONI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_013**

INDIRIZZO: **VIA PARINI GIUSEPPE 13**


DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **13** Mappale **502**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD A**

PROPRIETA': **pubblica comunale**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: **F019**

GESTIONE: **pubblica**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **7507,90**

SUPERFICIE COPERTA: **2015,00**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **3255,00**

N. PIANI: **2**

N. AULE: **15**

ATTREZZATURE PRESENTI:

AULA MAGNA BIBLIOTECA PALESTRA

2 MENSE 5 LABORATORI INFERMERIA

PARCHEGGIO INSEGNANTI PARCHEGGIO BICI

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE: **425**

N. CLASSI: **17**

N. STUDENTI: **376** RESIDENTI: **331** NON RESIDENTI: **45**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. POSTI DISPONIBILI: **0**

N. INSEGNANTI: **45**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **formazione scolastica**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹: **88,47%**

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO ² SUFFICIENTE ³ INSUFFICIENTE ⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE ⁵ INSUFFICIENTE ⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO ⁷ SUFFICIENTE⁸ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO ¹⁰ SUFFICIENTE¹¹ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO ¹³ SUFFICIENTE¹⁴ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature:

BUONO ¹⁶ SUFFICIENTE¹⁷ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita:

BUONO ¹⁹ SUFFICIENTE²⁰ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile maggiore o uguale a 20%

14 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile compreso tra 20% e 10%

15 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile inferiore a 10%

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA DELL'ISTRUZIONE TIPOLOGIA scuola primaria

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SCUOLA PRIMARIA G. PIZZIGONI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: IS_013

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):


Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

-

SISTEMA ISTRUZIONE

TIPOLOGIA scuola primaria

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SCUOLA PRIMARIA DAMIANO CHIESAIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_014**INDIRIZZO: **VIA BURASCHI ANTONIO 14**DATI CATASTALI: Sezione **CA** Foglio **4** Mappale **288**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD A**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **F045**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **7030,88**SUPERFICIE COPERTA: **1929,00**SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **3177,00**N. PIANI: **INTERRATO + 2**N. AULE: **16**

ATTREZZATURE PRESENTI:

PALESTRA INFERMERIA**MENSA LABORATORIO PISTA SKATING****PARCHEGGIO BICI**

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE: **300**N. CLASSI: **12**N. STUDENTI: **252** RESIDENTI: **232** NON RESIDENTI: **20**

provenienza:

 SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRON. POSTI DISPONIBILI: **0**N. INSEGNANTI: **25**

provenienza:

 SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **formazione scolastica**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹: **84,00%**

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO ² SUFFICIENTE ³ INSUFFICIENTE ⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE ⁵ INSUFFICIENTE ⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO ⁷ SUFFICIENTE⁸ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO ¹⁰ SUFFICIENTE¹¹ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO ¹³ SUFFICIENTE¹⁴ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature:

BUONO ¹⁶ SUFFICIENTE¹⁷ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita:

BUONO ¹⁹ SUFFICIENTE²⁰ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile maggiore o uguale a 20%

14 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile compreso tra 20% e 10%

15 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile inferiore a 10%

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA DELL'ISTRUZIONE TIPOLOGIA scuola primaria

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SCUOLA PRIMARIA DAMIANO CHIESA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: IS_014

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata: 2008

Tipo di intervento: **Ampliamento:realizzazione n 4 aule+nuova mensa**

PIANO DI MANUTENZIONE: SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

- 2010: ultimo lotto di lavori per impianto antincendio e impianti emergenza € 80.000

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

-



SISTEMA ISTRUZIONE TIPOLOGIA scuola primaria

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SCUOLA PRIMARIA VITTORINO DA FELTRE

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_015**

INDIRIZZO: **VIALE SANTUARIO 15**


DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **8** Mappale **322**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD A**

PROPRIETA': **pubblica comunale**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: **F035**

GESTIONE: **pubblica**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **12005,99 (*)**

SUPERFICIE COPERTA: **3202,00 (*)**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **7818,00 (*)**

N. PIANI: **SEMIINTERRATO + 2**

N. AULE: **15**

(*) dato relativo all'intero complesso Vittorino Da Feltrè+Aldo Moro

ATTREZZATURE PRESENTI:

AULA MAGNA BIBLIOTECA PALESTRA

MENSA 5 LABORATORI

PARCHEGGIO INSEGNANTI PARCHEGGIO BICI

SALA ASSOCIATIVA

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE: **325**

N. CLASSI: **10**

N. STUDENTI: **194** RESIDENTI: **177** NON RESIDENTI: **17**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. POSTI DISPONIBILI: **50**

N. INSEGNANTI: **24**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **formazione scolastica**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹: **59,69%**

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO ² SUFFICIENTE ³ INSUFFICIENTE ⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE ⁵ INSUFFICIENTE ⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO ⁷ SUFFICIENTE⁸ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO ¹⁰ SUFFICIENTE¹¹ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO ¹³ SUFFICIENTE¹⁴ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature:

BUONO ¹⁶ SUFFICIENTE¹⁷ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita:

BUONO ¹⁹ SUFFICIENTE²⁰ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile maggiore o uguale a 20%

14 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile compreso tra 20% e 10%

15 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile inferiore a 10%

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA DELL'ISTRUZIONE TIPOLOGIA scuola primaria

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SCUOLA PRIMARIA VITTORINO DA FELTRE

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: IS_015

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata: 2005

Tipo di intervento: **Realizzazione nuova impermeabilizzazione**

PIANO DI MANUTENZIONE:

SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

-



SISTEMA ISTRUZIONE TIPOLOGIA scuola primaria

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SCUOLA PRIMARIA IGNOTO MILITI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_016**

INDIRIZZO: **VIA ANTICI MARCHESE GIULIO 16**


DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **11** Mappale **399**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD A**

PROPRIETA': **pubblica comunale**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: **F044**

GESTIONE: **pubblica**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **4775,89 (*)**

SUPERFICIE COPERTA: **2595,00 (*)**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **7219,00 (*)**

N. PIANI: **INTERRATO + 3 (*)**

N. AULE: **10 delle 28 (*) totali**

(*) dato riferito all'intero complesso che accoglie primaria Ignoto Militi e sede staccata Liceo Legnani, oltre a spazi per associazioni a piano interrato

ATTREZZATURE PRESENTI:

BIBLIOTECA PALESTRA

MENSA 2 LABORATORI

PARCHEGGIO INSEGNANTI

ALLOGGIO CUSTODE

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE: **225**

N. CLASSI: **8**

N. STUDENTI: **157** RESIDENTI: **154** NON RESIDENTI: **3**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. POSTI DISPONIBILI: **20**

N. INSEGNANTI: **19**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **formazione scolastica**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹: **69,78%**

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO ² SUFFICIENTE ³ INSUFFICIENTE ⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE ⁵ INSUFFICIENTE ⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO ⁷ SUFFICIENTE⁸ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO ¹⁰ SUFFICIENTE¹¹ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO ¹³ SUFFICIENTE¹⁴ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature:

BUONO ¹⁶ SUFFICIENTE¹⁷ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita:

BUONO ¹⁹ SUFFICIENTE²⁰ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile maggiore o uguale a 20%

14 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile compreso tra 20% e 10%

15 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile inferiore a 10%

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA DELL'ISTRUZIONE TIPOLOGIA scuola primaria

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SCUOLA PRIMARIA IGNOTO MILITI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: IS_016

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata: 2007

Tipo di intervento: **Prevenzione incendi**

PIANO DI MANUTENZIONE:

SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

- 2012: messa in sicurezza soffitti € 350.000

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

-



SISTEMA ISTRUZIONE TIPOLOGIA scuola primaria paritaria

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: ARCIVESCOVILE – SCUOLA PRIMARIA paritaria

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_017**

INDIRIZZO: **PIAZZALE SANTUARIO 17**

DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **10** Mappale **1,2,3,4,5,6,7,8**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD A**

PROPRIETA': **religiosa**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: -----

GESTIONE: **religiosa**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **27572,68 (*)**

SUPERFICIE COPERTA: -----

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **2515,00**

N. PIANI: **4 (*)**

N. AULE: **12**

(*) dato riferito all'intero complesso

ATTREZZATURE PRESENTI:

**AULA MAGNA BIBLIOTECA 2 PALESTRE
2 MENSE 4 LABORATORI TEATRO INFERMERIA
PARCHEGGIO INSEGNANTI PARCHEGGIO BICI**

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE: **300**

N. CLASSI: **9**

N. STUDENTI: **162** RESIDENTI: **67** NON RESIDENTI: **94**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. POSTI DISPONIBILI: **0**

N. INSEGNANTI: **15**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **formazione scolastica**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹: **54,00%**

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO ² SUFFICIENTE ³ INSUFFICIENTE ⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE ⁵ INSUFFICIENTE ⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO ⁷ SUFFICIENTE⁸ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO ¹⁰ SUFFICIENTE¹¹ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO ¹³ SUFFICIENTE¹⁴ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature:

BUONO ¹⁶ SUFFICIENTE¹⁷ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita:

BUONO ¹⁹ SUFFICIENTE²⁰ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile maggiore o uguale a 20%

14 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile compreso tra 20% e 10%

15 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile inferiore a 10%

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA DELL'ISTRUZIONE TIPOLOGIA scuola primaria paritaria

DENOMINAZIONE STRUTTURA: **ARCIVESCOVILE primaria**

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_017**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata: **2005-2006**

Tipo di intervento: **ADEGUAMENTO SPOGLIATOI PALESTRA E RAMPE ACCESSO DISABILI**

PIANO DI MANUTENZIONE: SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria: **ALL'OCCORRENZA**

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

ALL'OCCORRENZA (manutentore interno)

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

SONO DA RIFARE LE COPERTURE DELLA CHIESA E DEL CORPO PRINCIPALE

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

-

SISTEMA ISTRUZIONE

TIPOLOGIA scuola primaria paritaria

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: S. AGNESE scuola primaria paritariaIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_018**INDIRIZZO: **VIA FRUA GIUSEPPE 18**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **9** Mappale **367**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD A**PROPRIETA': **religiosa**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: -----

GESTIONE: **religiosa**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **9372,69 (*)**

SUPERFICIE COPERTA: -----

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **850,00**N. PIANI: **3 (**)**N. AULE: **10****(*) dato riferito all'intero complesso - (**) dato riferito al fabbricato**

ATTREZZATURE PRESENTI:

2 PALESTRE**MENSA 2 LABORATORI****PARCHEGGIO INSEGNANTI PARCHEGGIO BICI**

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE: **250**N. CLASSI: **10**N. STUDENTI: **210** RESIDENTI: **91** NON RESIDENTI: **119**provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRON. POSTI DISPONIBILI: **0**N. INSEGNANTI: **15**provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **formazione scolastica**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹: **84,00%**

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO ² SUFFICIENTE ³ INSUFFICIENTE ⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE ⁵ INSUFFICIENTE ⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO ⁷ SUFFICIENTE⁸ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO ¹⁰ SUFFICIENTE¹¹ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO ¹³ SUFFICIENTE¹⁴ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature:

BUONO ¹⁶ SUFFICIENTE¹⁷ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita:

BUONO ¹⁹ SUFFICIENTE²⁰ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile maggiore o uguale a 20%

14 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile compreso tra 20% e 10%

15 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile inferiore a 10%

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA DELL'ISTRUZIONE TIPOLOGIA scuola primaria paritaria

DENOMINAZIONE STRUTTURA: **S. AGNESE scuola primaria paritaria**

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_018**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata: **2008/09 RIFACIMENTO PARTE TETTO CUCINA, TERMICO**

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE: SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria: **CONTRATTI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO/TERMICO**

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-


Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

NESSUNA

SISTEMA ISTRUZIONE

TIPOLOGIA scuola secondaria primo grado

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.MOROIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_019**INDIRIZZO: **VIALE SANTUARIO 19**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **8** Mappale **141**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD A**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **F035**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **12005,99 (*)**SUPERFICIE COPERTA: **3202,00 (*)**SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **7818,00 (*)**N. PIANI: **3**N. AULE: **13****(*) dato relativo all'intero complesso Vittorino Da Feltre+Aldo Moro**

ATTREZZATURE PRESENTI:

AULA MAGNA BIBLIOTECA PALESTRA**MENSA 5 LABORATORI****PARCHEGGIO INSEGNANTI PARCHEGGIO BICI**

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE: **325**N. CLASSI: **10**N. STUDENTI: **209** RESIDENTI: **180** NON RESIDENTI: **29**provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRON. POSTI DISPONIBILI: **45**N. INSEGNANTI: **31**provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **formazione scolastica**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹: **64,31%**

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO² SUFFICIENTE³ INSUFFICIENTE⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE⁵ INSUFFICIENTE⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO⁷ SUFFICIENTE⁸ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO¹⁰ SUFFICIENTE¹¹ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO¹³ SUFFICIENTE¹⁴ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature:

BUONO¹⁶ SUFFICIENTE¹⁷ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita:

BUONO¹⁹ SUFFICIENTE²⁰ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile maggiore o uguale a 20%

14 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile compreso tra 20% e 10%

15 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile inferiore a 10%

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA DELL'ISTRUZIONE TIPOLOGIA scuola secondaria primo grado

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO A.MORO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: IS_019

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata: 2005

Tipo di intervento: **Realizzazione nuova impermeabilizzazione**

PIANO DI MANUTENZIONE: SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

- 2010: sostituzione serramenti interni ed esterni € 125.000

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

-

SISTEMA ISTRUZIONE

TIPOLOGIA scuola secondaria primo grado

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LEONARDO DA VINCI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_020**

INDIRIZZO: **VIA MONTI PADRE LUIGI 20**

DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **9** Mappale **385**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD A**

PROPRIETA': **pubblica comunale**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: **F038**

GESTIONE: **pubblica**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **4678,74**

SUPERFICIE COPERTA: **1576,00**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **3615,00**

N. PIANI: **INTERRATO + 3**

N. AULE: **18 (28 disponibili)**

ATTREZZATURE PRESENTI:

PALESTRA

MENSA 6 LABORATORI

PARCHEGGIO INSEGNANTI PARCHEGGIO BICI

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE: **450**

N. CLASSI: **14**

N. STUDENTI: **312** RESIDENTI: **288** NON RESIDENTI: **24**

provenienza:

SARONNO

COMUNI LIMITROFI

ALTRO

N. POSTI DISPONIBILI: **80**

N. INSEGNANTI: **36**

provenienza:

SARONNO

COMUNI LIMITROFI

ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **formazione scolastica**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹: **69,33%**

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO ² SUFFICIENTE ³ INSUFFICIENTE ⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE ⁵ INSUFFICIENTE ⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO ⁷ SUFFICIENTE⁸ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO ¹⁰ SUFFICIENTE¹¹ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO ¹³ SUFFICIENTE¹⁴ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature:

BUONO ¹⁶ SUFFICIENTE¹⁷ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita:

BUONO ¹⁹ SUFFICIENTE²⁰ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile maggiore o uguale a 20%

14 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile compreso tra 20% e 10%

15 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile inferiore a 10%

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA DELL'ISTRUZIONE TIPOLOGIA scuola secondaria primo grado

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LEONARDO DA VINCI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: IS_020

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata: 2005

Tipo di intervento: **Restauro facciata**

PIANO DI MANUTENZIONE:

SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

-



SISTEMA ISTRUZIONE TIPOLOGIA scuola secondaria primo grado

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO BASCAPE'

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_021**

INDIRIZZO: **VIA RAMAZZOTTI MONS. ANGELO 21**

DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **8** Mappale **286**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD A**

PROPRIETA': **pubblica comunale**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: **F043**

GESTIONE: **pubblica**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **2597,01**

SUPERFICIE COPERTA: **1019,00**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **2523,00**

N. PIANI: **INTERRATO + 2**

N. AULE: **12**

ATTREZZATURE PRESENTI:

PALESTRA BIBLIOTECA

MENSA

PARCHEGGIO INSEGNANTI PARCHEGGIO BICI

INFERMERIA

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE: **300**

N. CLASSI: **13**

N. STUDENTI: **292** RESIDENTI: **263** NON RESIDENTI: **29**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. POSTI DISPONIBILI: **0**

N. INSEGNANTI: **32**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **formazione scolastica**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹: **97,33%**

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO ² SUFFICIENTE ³ INSUFFICIENTE ⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE ⁵ INSUFFICIENTE ⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO ⁷ SUFFICIENTE⁸ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO ¹⁰ SUFFICIENTE¹¹ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO ¹³ SUFFICIENTE¹⁴ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature:

BUONO ¹⁶ SUFFICIENTE¹⁷ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita:

BUONO ¹⁹ SUFFICIENTE²⁰ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale fra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile maggiore o uguale a 20%

14 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile compreso tra 20% e 10%

15 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile inferiore a 10%

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA DELL'ISTRUZIONE TIPOLOGIA scuola secondaria primo grado

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO BASCAPE'

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: IS_021

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata: 2005

Tipo di intervento: **Prevenzione incendi**

PIANO DI MANUTENZIONE:

SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

-



SISTEMA ISTRUZIONE TIPOLOGIA scuola secondaria primo grado

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: ARCIVESCOVILE secondaria 1° grado - paritaria

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_022**

INDIRIZZO: **PIAZZALE SANTUARIO 22**

DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **10** Mappale **1,2,3,4,5,6,7,8**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD A**

PROPRIETA': **religiosa**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: -----

GESTIONE: **religiosa**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **27572,68 (*)**

SUPERFICIE COPERTA: -----

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **2625,00**

N. PIANI: **4 (*)**

N. AULE: **9**

(*) dato riferito all'intero complesso

ATTREZZATURE PRESENTI:

AULA MAGNA BIBLIOTECA 2 PALESTRE

2 MENSE 6 LABORATORI

PARCHEGGIO INSEGNANTI PARCHEGGIO BICI

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE: **225**

N. CLASSI: **8**

N. STUDENTI: **183** RESIDENTI: **44** NON RESIDENTI: **139**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. POSTI DISPONIBILI: **10**

N. INSEGNANTI: **17**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **formazione scolastica**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹: **81,33%**

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO ² SUFFICIENTE ³ INSUFFICIENTE ⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE ⁵ INSUFFICIENTE ⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO ⁷ SUFFICIENTE⁸ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO ¹⁰ SUFFICIENTE¹¹ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO ¹³ SUFFICIENTE¹⁴ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature:

BUONO ¹⁶ SUFFICIENTE¹⁷ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita:

BUONO ¹⁹ SUFFICIENTE²⁰ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile maggiore o uguale a 20%

14 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile compreso tra 20% e 10%

15 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile inferiore a 10%

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA DELL'ISTRUZIONE TIPOLOGIA scuola secondaria primo grado

DENOMINAZIONE STRUTTURA: **ARCIVESCOVILE** seondaria 1° grado

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_022**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata: **2005-2006**

Tipo di intervento: **ADEGUAMENTO SPOGLIATOI PALESTRA E RAMPE ACCESSO DISABILI**

PIANO DI MANUTENZIONE: SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria: **ALL'OCCORRENZA (manutentore interno)**

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

40.000 – 50.000 €/ANNO

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

SONO DA RIFARE LE COPERTURE DELLA CHIESA E DEL CORPO PRINCIPALE

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

-



SISTEMA ISTRUZIONE TIPOLOGIA scuola secondaria primo grado

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: ORSOLINE scuola secondaria primo grado - paritaria

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_023**

INDIRIZZO: **VIA SAN GIUSEPPE 23**


DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **1** Mappale **368,369,368**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD A**

PROPRIETA': **religiosa**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: -----

GESTIONE: **religiosa**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **6839,70 (*)**

SUPERFICIE COPERTA: -----

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **1753,00**

N. PIANI: **4 (*)**

N. AULE: **9**

(*) dato riferito all'intero complesso

ATTREZZATURE PRESENTI:

**AULA MAGNA BIBLIOTECA PALESTRA
MENSA 3 LABORATORI INFERMERIA
PARCHEGGIO BICI**

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE: **225**

N. CLASSI: **9**

N. STUDENTI: **228** RESIDENTI: **96** NON RESIDENTI: **132**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. POSTI DISPONIBILI: **0**

N. INSEGNANTI: **30**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **formazione scolastica**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹: **101,33%**

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO ² SUFFICIENTE ³ INSUFFICIENTE ⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE ⁵ INSUFFICIENTE ⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza: BUONO ⁷ SUFFICIENTE⁸ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza: BUONO ¹⁰ SUFFICIENTE¹¹ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza: BUONO ¹³ SUFFICIENTE¹⁴ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature: BUONO ¹⁶ SUFFICIENTE¹⁷ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita: BUONO ¹⁹ SUFFICIENTE²⁰ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile maggiore o uguale a 20%

14 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile compreso tra 20% e 10%

15 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile inferiore a 10%

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA DELL'ISTRUZIONE TIPOLOGIA scuola secondaria primo grado

DENOMINAZIONE STRUTTURA: **ORSOLINE – scuola secondaria primo grado**

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_023**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE: SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

-



SISTEMA ISTRUZIONE TIPOLOGIA scuola secondaria primo grado

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: S. AGNESE scuola secondaria 1° grado

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_024**

INDIRIZZO: **VIA FRUA GIUSEPPE 24**

DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **9** Mappale **367**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD A**

PROPRIETA': **religiosa**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: -----

GESTIONE: **religiosa**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **9372,69 (*)**

SUPERFICIE COPERTA: -----

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **850,00**

N. PIANI: **3 (**)**

N. AULE: **6**

(*) dato riferito all'intero complesso - (**) dato riferito al fabbricato

ATTREZZATURE PRESENTI:

BIBLIOTECA 2 PALESTRE

MENSA 8 LABORATORI

PARCHEGGIO INSEGNANTI PARCHEGGIO BICI

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE: **150**

N. CLASSI: **6**

N. STUDENTI: **142** RESIDENTI: **45** NON RESIDENTI: **96**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. POSTI DISPONIBILI: **0**

N. INSEGNANTI: **14**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **formazione scolastica**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹: **94,67%**

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO ² SUFFICIENTE ³ INSUFFICIENTE ⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE ⁵ INSUFFICIENTE ⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO ⁷ SUFFICIENTE⁸ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO ¹⁰ SUFFICIENTE¹¹ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO ¹³ SUFFICIENTE¹⁴ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature:

BUONO ¹⁶ SUFFICIENTE¹⁷ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita:

BUONO ¹⁹ SUFFICIENTE²⁰ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile maggiore o uguale a 20%

14 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile compreso tra 20% e 10%

15 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile inferiore a 10%

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA DELL'ISTRUZIONE TIPOLOGIA scuola secondaria primo grado

DENOMINAZIONE STRUTTURA: **S. AGNESE scuola secondaria 1°grado**

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_024**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata: **2008/09 RIFACIMENTO PARTE TETTO CUCINA, TERMICO**

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE: SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria: **CONTRATTI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO/TERMICO**

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

RIVALIFICAZIONE AREA PRIMARIA, IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, DI OSSIGENO

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

NESSUNA



SISTEMA ISTRUZIONE TIPOLOGIA secondaria di secondo grado

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: LICEO SCIENTIFICO G.B.GRASSI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_025a**

INDIRIZZO: **VIA CROCE BENEDETTO 25a**

DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **8** Mappale **87,88,89**

DESTINAZIONE PRG: **ZONA F - F1**

PROPRIETA': **pubblica altri enti**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: -----

GESTIONE: **pubblica**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **12332,84**

SUPERFICIE COPERTA: **2584,07**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **6601,00**

N. PIANI: **5**

N. AULE: **35**

ATTREZZATURE PRESENTI:

AULA MAGNA BIBLIOTECA PALESTRA

BAR 8 LABORATORI

PARCHEGGIO BICI

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE: **875**

N. CLASSI: **35**

N. STUDENTI: **834** RESIDENTI: **240** NON RESIDENTI: **594**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. POSTI DISPONIBILI: **0**

N. INSEGNANTI: **88**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **formazione scolastica**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹: **95,31%**

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO² SUFFICIENTE³ INSUFFICIENTE⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE⁵ INSUFFICIENTE⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza: BUONO⁷ SUFFICIENTE⁸ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza: BUONO¹⁰ SUFFICIENTE¹¹ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza: BUONO¹³ SUFFICIENTE¹⁴ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature: BUONO¹⁶ SUFFICIENTE¹⁷ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita: BUONO¹⁹ SUFFICIENTE²⁰ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile maggiore o uguale a 20%

14 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile compreso tra 20% e 10%

15 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile inferiore a 10%

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA DELL'ISTRUZIONE TIPOLOGIA secondaria di secondo grado

DENOMINAZIONE STRUTTURA: LICEO SCIENTIFICO G.B.GRASSI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: IS_025a

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

La manutenzione ordinaria e straordinaria fino al 2010 è stata gestita per 9 anni in Global Service. Per questa ragione la Provincia ha molte difficoltà nello stabilire costi e interventi avuti su ciascun edificio.

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

-



SISTEMA ISTRUZIONE TIPOLOGIA *secondaria di secondo grado*

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: LICEO SCIENTIFICO G.B.GRASSI Sede staccata

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_025b**

INDIRIZZO: **VIA MONS. A. CASTELLI 25b**


DATI CATASTALI: Sezione **U** Foglio **2** Mappale **44,45,47**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD A**

PROPRIETA': **religiosa**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: -----

GESTIONE: **pubblica**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **3740,98**

SUPERFICIE COPERTA: **641,61**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO:

N. PIANI: **2**

N. AULE: **12**

ATTREZZATURE PRESENTI:

3 LABORATORI
PARCHEGGIO BICI

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE: **300**

N. CLASSI: **12**

N. STUDENTI: **286** RESIDENTI: **81** NON RESIDENTI: **205**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. POSTI DISPONIBILI: **0**

N. INSEGNANTI: **0**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **formazione scolastica**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹: **95,33%**

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO² SUFFICIENTE³ INSUFFICIENTE⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE⁵ INSUFFICIENTE⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza: BUONO⁷ SUFFICIENTE⁸ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza: BUONO¹⁰ SUFFICIENTE¹¹ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza: BUONO¹³ SUFFICIENTE¹⁴ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature: BUONO¹⁶ SUFFICIENTE¹⁷ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita: BUONO¹⁹ SUFFICIENTE²⁰ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile maggiore o uguale a 20%

14 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile compreso tra 20% e 10%

15 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile inferiore a 10%

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA DELL'ISTRUZIONE TIPOLOGIA secondaria di secondo grado

DENOMINAZIONE STRUTTURA: LICEO SCIENTIFICO G.B.GRASSI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: IS_025b

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

La manutenzione ordinaria e straordinaria fino al 2010 è stata gestita per 9 anni in Global Service. Per questa ragione la Provincia ha molte difficoltà nello stabilire costi e interventi avuti su ciascun edificio.

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

-



SISTEMA ISTRUZIONE TIPOLOGIA secondaria di secondo grado

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: LICEO CLASSICO S.M.LEGNANI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_026a**

INDIRIZZO: **VIA CARSO 26a**


DATI CATASTALI: Sezione **GE** Foglio **3** Mappale **13**

DESTINAZIONE PRG: **ZONA F - F1**

PROPRIETA': **pubblica comunale**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: **F040**

GESTIONE: **pubblica**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **6408,05**

SUPERFICIE COPERTA: **2295,09**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **7900,00**

N. PIANI:

N. AULE: **36**

ATTREZZATURE PRESENTI:

AULA MAGNA BIBLIOTECA 2 PALESTRE

6 LABORATORI

PARCHEGGIO INSEGNANTI PARCHEGGIO BICI

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE: **900**

N. CLASSI: **38**

N. STUDENTI: **852** RESIDENTI: **158** NON RESIDENTI: **694**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. POSTI DISPONIBILI: **0**

N. INSEGNANTI: **124**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **formazione scolastica**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹: **94,67%**

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO² SUFFICIENTE³ INSUFFICIENTE⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE⁵ INSUFFICIENTE⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO⁷ SUFFICIENTE⁸ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO¹⁰ SUFFICIENTE¹¹ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO¹³ SUFFICIENTE¹⁴ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature:

BUONO¹⁶ SUFFICIENTE¹⁷ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita:

BUONO¹⁹ SUFFICIENTE²⁰ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile maggiore o uguale a 20%

14 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile compreso tra 20% e 10%

15 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile inferiore a 10%

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA DELL'ISTRUZIONE TIPOLOGIA secondaria di secondo grado

DENOMINAZIONE STRUTTURA: LICEO CLASSICO S.M.LEGNANI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: IS_026a

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

La manutenzione ordinaria e straordinaria fino al 2010 è stata gestita per 9 anni in Global Service. Per questa ragione la Provincia ha molte difficoltà nello stabilire costi e interventi avuti su ciascun edificio.

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE: SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

-



SISTEMA ISTRUZIONE TIPOLOGIA secondaria di secondo grado

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: LICEO CLASSICO S.M.LEGNANI Sede staccata

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_026b**

INDIRIZZO: **VIA ANTICI MARCHESE GIULIO 26b**

DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **11** Mappale **399**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD A**

PROPRIETA': **pubblica comunale**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: **F044**

GESTIONE: **pubblica**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **4775,89 (*)**

SUPERFICIE COPERTA: **2595,00 (*)**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **7219,00 (*)**

N. PIANI: **INTERRATO + 3 (*)**

N. AULE: **14 delle 28 (*) totali**

(*) dato riferito all'intero complesso che accoglie primaria Ignoto Militi e sede staccata Liceo Legnani, oltre a spazi per associazioni a piano interrato

ATTREZZATURE PRESENTI:

BIBLIOTECA PALESTRA

LABORATORIO

PARCHEGGIO INSEGNANTI PARCHEGGIO BICI

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE: **350**

N. CLASSI: **14**

N. STUDENTI: **340** RESIDENTI: **62** NON RESIDENTI: **278**

provenienza:

SARONNO

COMUNI LIMITROFI

ALTRO

N. POSTI DISPONIBILI: **0**

N. INSEGNANTI: **0**

provenienza:

SARONNO

COMUNI LIMITROFI

ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **formazione scolastica**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹: **97,14%**

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO ² SUFFICIENTE ³ INSUFFICIENTE ⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE ⁵ INSUFFICIENTE ⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO ⁷ SUFFICIENTE⁸ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO ¹⁰ SUFFICIENTE¹¹ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO ¹³ SUFFICIENTE¹⁴ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature:

BUONO ¹⁶ SUFFICIENTE¹⁷ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita:

BUONO ¹⁹ SUFFICIENTE²⁰ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile maggiore o uguale a 20%

14 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile compreso tra 20% e 10%

15 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile inferiore a 10%

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA DELL'ISTRUZIONE TIPOLOGIA secondaria di secondo grado

DENOMINAZIONE STRUTTURA: LICEO CLASSICO S.M.LEGNANI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: IS_026b

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

La manutenzione ordinaria e straordinaria fino al 2010 è stata gestita per 9 anni in Global Service. Per questa ragione la Provincia ha molte difficoltà nello stabilire costi e interventi avuti su ciascun edificio.

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE: SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

-

SISTEMA ISTRUZIONE

TIPOLOGIA secondaria di secondo grado

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: ARCIVESCOVILE secondaria 2° gradoIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_027**INDIRIZZO: **PIAZZALE SANTUARIO 27**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **10** Mappale **1,2,3,4,5,6,7,8**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD A**PROPRIETA': **religiosa**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: -----

GESTIONE: **religiosa**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **27572,68 (*)**

SUPERFICIE COPERTA: -----

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **4593,00**N. PIANI: **4 (*)**N. AULE: **15****(*) dato riferito all'intero complesso**

ATTREZZATURE PRESENTI:

AULA MAGNA BIBLIOTECA 2 PALESTRE**2 MENSE 8 LABORATORI****PARCHEGGIO INSEGNANTI PARCHEGGIO BICI**

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE: **375**N. CLASSI: **15**N. STUDENTI: **315** RESIDENTI: **51** NON RESIDENTI: **264**provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRON. POSTI DISPONIBILI: **8**N. INSEGNANTI: **26**provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **formazione scolastica**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹: **84,00%**

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO ² SUFFICIENTE ³ INSUFFICIENTE ⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE ⁵ INSUFFICIENTE ⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO ⁷ SUFFICIENTE⁸ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO ¹⁰ SUFFICIENTE¹¹ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO ¹³ SUFFICIENTE¹⁴ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature:

BUONO ¹⁶ SUFFICIENTE¹⁷ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita:

BUONO ¹⁹ SUFFICIENTE²⁰ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile maggiore o uguale a 20%

14 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile compreso tra 20% e 10%

15 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile inferiore a 10%

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA DELL'ISTRUZIONE TIPOLOGIA secondaria di secondo grado

DENOMINAZIONE STRUTTURA: **ARCIVESCOVILE secondaria 2° grado**

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_027**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata: **2005-2006**

Tipo di intervento: **ADEGUAMENTO SPOGLIATOI PALESTRA E RAMPE ACCESSO DISABILI**

PIANO DI MANUTENZIONE: SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria: **ALL'OCCORRENZA (manutentore interno)**

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

40.000-50.000 e/ANNO

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

SONO DA RIFARE LE COPERTURE DELLA CHIESA E DEL CORPO PRINCIPALE

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

-



SISTEMA ISTRUZIONE TIPOLOGIA secondaria di secondo grado

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: I.T.C. G.ZAPPA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_028**

INDIRIZZO: **VIA GRANDI ACHILLE 28**

DATI CATASTALI: Sezione **U** Foglio **2** Mappale **1,2,3,287,288**

DESTINAZIONE PRG: **ZONA F - F1**

PROPRIETA': **pubblica altri enti**

IDENTIFICATIVO Patrimonio:-----

GESTIONE: **pubblica**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **10254,71**

SUPERFICIE COPERTA: **3580,00**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **8296,00**

N. PIANI: **3**

N. AULE: **44**

ATTREZZATURE PRESENTI:

AULA MAGNA BIBLIOTECA PALESTRA

10 LABORATORI

PARCHEGGIO INSEGNANTI PARCHEGGIO BICI

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE: **1100**

N. CLASSI: **46**

N. STUDENTI: **1088** RESIDENTI: **265** NON RESIDENTI: **823**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. POSTI DISPONIBILI: **0**

N. INSEGNANTI: **119**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **formazione scolastica**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹: **98,91%**

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO² SUFFICIENTE³ INSUFFICIENTE⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE⁵ INSUFFICIENTE⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza: BUONO⁷ SUFFICIENTE⁸ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza: BUONO¹⁰ SUFFICIENTE¹¹ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza: BUONO¹³ SUFFICIENTE¹⁴ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature: BUONO¹⁶ SUFFICIENTE¹⁷ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita: BUONO¹⁹ SUFFICIENTE²⁰ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile maggiore o uguale a 20%

14 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile compreso tra 20% e 10%

15 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile inferiore a 10%

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA DELL'ISTRUZIONE TIPOLOGIA secondaria di secondo grado

DENOMINAZIONE STRUTTURA: I.T.C. G.ZAPPA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: IS_028

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

La manutenzione ordinaria e straordinaria fino al 2010 è stata gestita per 9 anni in Global Service. Per questa ragione la Provincia ha molte difficoltà nello stabilire costi e interventi avuti su ciascun edificio.

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE: SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

-


SISTEMA ISTRUZIONE

TIPOLOGIA secondaria di secondo grado

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: IAL

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi:

INDIRIZZO: **VIA MARX CARLO 29**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **1** Mappale **222**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD A**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **F007**GESTIONE: **privata**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **4221,49**SUPERFICIE COPERTA: **700,00**SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **2083,00 (*)**N. PIANI: **SEMINTERRATO + 2**N. AULE: **12****(*) comprensivi di spazi destinati ad associazioni**

ATTREZZATURE PRESENTI:

6 LABORATORI CUCINA

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE: **275**N. CLASSI: **17**N. STUDENTI: **350** RESIDENTI: **0** NON RESIDENTI: **0**provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRON. POSTI DISPONIBILI: **0**N. INSEGNANTI: **30**provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **formazione scolastica**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale **SOVRALocale**

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹: **127,27%**

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO ² SUFFICIENTE ³ INSUFFICIENTE ⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE ⁵ INSUFFICIENTE ⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO ⁷ SUFFICIENTE⁸ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO ¹⁰ SUFFICIENTE¹¹ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO ¹³ SUFFICIENTE¹⁴ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature:

BUONO ¹⁶ SUFFICIENTE¹⁷ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita:

BUONO ¹⁹ SUFFICIENTE²⁰ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile maggiore o uguale a 20%

14 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile compreso tra 20% e 10%

15 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile inferiore a 10%

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA DELL'ISTRUZIONE TIPOLOGIA secondaria di secondo grado

DENOMINAZIONE STRUTTURA: IAL

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: IS_029

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata: 2010

Tipo di intervento: **Ristrutturazione**

PIANO DI MANUTENZIONE: *si* SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria: **annuale**

MENSILE

SEMESTRALE

ANNUALE

PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

-



SISTEMA ISTRUZIONE TIPOLOGIA secondaria di secondo grado

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: ISTITUTO PREALPI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_030**

INDIRIZZO: **VIA SAN FRANCESCO 30**

DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **3** Mappale **24**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD B**

PROPRIETA': **religiosa**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: -----

GESTIONE: **religiosa**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **3028,61**

SUPERFICIE COPERTA: **1400,00**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **3418,00**

N. PIANI: **2 (piano secondo e piano terzo)**

N. AULE: -----

ATTREZZATURE PRESENTI:

BIBLIOTECA PALESTRA

MENSA 5 LABORATORI

PARCHEGGIO INSEGNANTI PARCHEGGIO BICI

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE: **0**

N. CLASSI: **20**

N. STUDENTI: **330** RESIDENTI: **60** NON RESIDENTI: **270**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. POSTI DISPONIBILI: **70**

N. INSEGNANTI: **42**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **formazione scolastica**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹:

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO ² SUFFICIENTE ³ INSUFFICIENTE ⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE ⁵ INSUFFICIENTE ⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza: BUONO ⁷ SUFFICIENTE⁸ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza: BUONO ¹⁰ SUFFICIENTE¹¹ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza: BUONO ¹³ SUFFICIENTE¹⁴ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature: BUONO ¹⁶ SUFFICIENTE¹⁷ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita: BUONO ¹⁹ SUFFICIENTE²⁰ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile maggiore o uguale a 20%

14 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile compreso tra 20% e 10%

15 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile inferiore a 10%

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA DELL'ISTRUZIONE TIPOLOGIA secondaria di secondo grado

DENOMINAZIONE STRUTTURA: ISTITUTO PREALPI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: IS_030

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

-



SISTEMA ISTRUZIONE TIPOLOGIA secondaria di secondo grado

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: I.T.I.S G.RIVA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_031**

INDIRIZZO: **VIA CARSO 31**

DATI CATASTALI: Sezione **GE** Foglio **3** Mappale **28**

DESTINAZIONE PRG: **ZONA F - F1**

PROPRIETA': **pubblica altri entie**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: -----

GESTIONE: **pubblica**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **10301,37**

SUPERFICIE COPERTA: **6800,00**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **11214,00**

N. PIANI: **4**

N. AULE: **35**

ATTREZZATURE PRESENTI:

AULA MAGNA BIBLIOTECA 2 PALESTRE

MENSA 6 LABORATORI

PARCHEGGIO BICI

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE: **875**

N. CLASSI: **29**

N. STUDENTI: **572** RESIDENTI: **77** NON RESIDENTI: **495**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. POSTI DISPONIBILI: **150**

N. INSEGNANTI: **98**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **formazione scolastica**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹: **65,37%**

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO² SUFFICIENTE³ INSUFFICIENTE⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE⁵ INSUFFICIENTE⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza: BUONO⁷ SUFFICIENTE⁸ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza: BUONO¹⁰ SUFFICIENTE¹¹ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza: BUONO¹³ SUFFICIENTE¹⁴ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature: BUONO¹⁶ SUFFICIENTE¹⁷ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita: BUONO¹⁹ SUFFICIENTE²⁰ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile maggiore o uguale a 20%

14 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile compreso tra 20% e 10%

15 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile inferiore a 10%

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA DELL'ISTRUZIONE TIPOLOGIA secondaria di secondo grado

DENOMINAZIONE STRUTTURA: I.T.I.S G.RIVA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: IS_031

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

La manutenzione ordinaria e straordinaria fino al 2010 è stata gestita per 9 anni in Global Service. Per questa ragione la Provincia ha molte difficoltà nello stabilire costi e interventi avuti su ciascun edificio.

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

-

SISTEMA ISTRUZIONE

TIPOLOGIA secondaria di secondo grado

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PADRE MONTIIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_032**INDIRIZZO: **VIA LEGNANI AMBROGIO 32**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **9** Mappale **186**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD B**PROPRIETA': **religiosa**

IDENTIFICATIVO Patrimonio -----

GESTIONE: **religiosa**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **14328,88**

SUPERFICIE COPERTA:

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **1509,00**N. PIANI: **3**N. AULE: **13**

ATTREZZATURE PRESENTI:

AULA MAGNA BIBLIOTECA**9 LABORATORI****PARCHEGGIO INSEGNANTI PARCHEGGIO STUDENTI****PARCHEGGIO BICI**

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE: **325**N. CLASSI: **13**N. STUDENTI: **253** RESIDENTI: **0** NON RESIDENTI: **0**provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRON. POSTI DISPONIBILI: **0**N. INSEGNANTI: **33**provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **formazione scolastica**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹: **77,85%**

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO² SUFFICIENTE³ INSUFFICIENTE⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE⁵ INSUFFICIENTE⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO⁷ SUFFICIENTE⁸ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO¹⁰ SUFFICIENTE¹¹ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO¹³ SUFFICIENTE¹⁴ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature:

BUONO¹⁶ SUFFICIENTE¹⁷ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita:

BUONO¹⁹ SUFFICIENTE²⁰ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile maggiore o uguale a 20%

14 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile compreso tra 20% e 10%

15 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile inferiore a 10%

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA DELL'ISTRUZIONE TIPOLOGIA secondaria di secondo grado

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PADRE MONTI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: IS_032

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE: SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

-



SISTEMA ISTRUZIONE TIPOLOGIA secondaria di secondo grado

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: ISTITUTO PROFESSIONALE A.PARMA I.P.S.I.A

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_033**

INDIRIZZO: **VIA MANTEGAZZA PAOLO 33**

DATI CATASTALI: Sezione **U** Foglio **2** Mappale **1,2,3,287,288**

DESTINAZIONE PRG: **ZONA F - F1**

PROPRIETA': **pubblica comunale**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: **F055**

GESTIONE: **pubblica**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **15912,72**

SUPERFICIE COPERTA: **5773,00**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **8890,00**

N. PIANI: **4**

N. AULE: **36**

ATTREZZATURE PRESENTI:

AULA MAGNA BIBLIOTECA PALESTRA

BAR 22 LABORATORI

PARCHEGGIO INSEGNANTI PARCHEGGIO STUDENTI

PARCHEGGIO BICI

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE: **900**

N. CLASSI: **47**

N. STUDENTI: **878** RESIDENTI: **98** NON RESIDENTI: **780**

provenienza:

SARONNO

COMUNI LIMITROFI

ALTRO

N. POSTI DISPONIBILI: **100**

N. INSEGNANTI: **120**

provenienza:

SARONNO

COMUNI LIMITROFI

ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **formazione scolastica**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹: **97,56%**

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO ² SUFFICIENTE ³ INSUFFICIENTE ⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE ⁵ INSUFFICIENTE ⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO ⁷ SUFFICIENTE⁸ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO ¹⁰ SUFFICIENTE¹¹ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO ¹³ SUFFICIENTE¹⁴ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature:

BUONO ¹⁶ SUFFICIENTE¹⁷ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita:

BUONO ¹⁹ SUFFICIENTE²⁰ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile maggiore o uguale a 20%

14 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile compreso tra 20% e 10%

15 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile inferiore a 10%

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA DELL'ISTRUZIONE TIPOLOGIA secondaria di secondo grado

DENOMINAZIONE STRUTTURA: ISTITUTO PROFESSIONALE A.PARMA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: IS_033

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

La manutenzione ordinaria e straordinaria fino al 2010 è stata gestita per 9 anni in Global Service. Per questa ragione la Provincia ha molte difficoltà nello stabilire costi e interventi avuti su ciascun edificio.

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

-



SISTEMA ISTRUZIONE TIPOLOGIA secondaria di secondo grado

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: ORSOLINE ISTITUTI SUPERIORI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_034**

INDIRIZZO: **VIA SAN GIUSEPPE 34**

DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **2** Mappale **368,369,369**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD A**

PROPRIETA': **religiosa**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: -----

GESTIONE: **religiosa**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **6839,70 (*)**

SUPERFICIE COPERTA: -----

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **2832,00**

N. PIANI: **4 (*)**

N. AULE: **16**

(*) dato riferito all'intero complesso

ATTREZZATURE PRESENTI:

AULA MAGNA BIBLIOTECA PALESTRA

4 LABORATORI

PARCHEGGIO BICI

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE: **400**

N. CLASSI: **15**

N. STUDENTI: **315** RESIDENTI: **70** NON RESIDENTI: **245**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. POSTI DISPONIBILI: **20**

N. INSEGNANTI: **44**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **formazione scolastica**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹: **78,75%**

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO² SUFFICIENTE³ INSUFFICIENTE⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE⁵ INSUFFICIENTE⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza: BUONO⁷ SUFFICIENTE⁸ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza: BUONO¹⁰ SUFFICIENTE¹¹ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza: BUONO¹³ SUFFICIENTE¹⁴ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature: BUONO¹⁶ SUFFICIENTE¹⁷ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita: BUONO¹⁹ SUFFICIENTE²⁰ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile maggiore o uguale a 20%

14 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile compreso tra 20% e 10%

15 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile inferiore a 10%

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA DELL'ISTRUZIONE TIPOLOGIA secondaria di secondo grado

DENOMINAZIONE STRUTTURA: ORSOLINE SUP

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: IS_034

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE: SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

-



SISTEMA ISTRUZIONE TIPOLOGIA secondaria di secondo grado

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SCUOLA CENTRO STUDI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi:

INDIRIZZO: **PIAZZA CADORNA 35**


DATI CATASTALI: Sezione Foglio Mappale

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD A**

PROPRIETA': **privata**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: -----

GESTIONE: **privata**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **377,78**

SUPERFICIE COPERTA: -----

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **150,00**

N. PIANI: -----

N. AULE: -----

ATTREZZATURE PRESENTI:

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE: **0**

N. CLASSI: **0**

N. STUDENTI: **0** RESIDENTI: **0** NON RESIDENTI: **0**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. POSTI DISPONIBILI: **0**

N. INSEGNANTI: **0**

provenienza: SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **formazione scolastica**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹:

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO ² SUFFICIENTE ³ INSUFFICIENTE ⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE ⁵ INSUFFICIENTE ⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza: BUONO ⁷ SUFFICIENTE⁸ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza: BUONO ¹⁰ SUFFICIENTE¹¹ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza: BUONO ¹³ SUFFICIENTE¹⁴ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature: BUONO ¹⁶ SUFFICIENTE¹⁷ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita: BUONO ¹⁹ SUFFICIENTE²⁰ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile maggiore o uguale a 20%

14 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile compreso tra 20% e 10%

15 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile inferiore a 10%

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA DELL'ISTRUZIONE TIPOLOGIA secondaria di secondo grado

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SCUOLA CENTRO STUDI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: IS_035

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE: SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

-



SISTEMA ISTRUZIONE TIPOLOGIA università

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: UNIVERSITA' INSUBRIA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IS_036**

INDIRIZZO: **PIAZZALE SANTUARIO 36**


DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **8** Mappale **129**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD B**

PROPRIETA': **pubblica comunale**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: **F077**

GESTIONE: **privata**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **10254,64**

SUPERFICIE COPERTA:

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO:

N. PIANI:

N. AULE:

ATTREZZATURE PRESENTI:

Aule, aula magna, uffici

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE:

N. CLASSI: --

N. STUDENTI: **294** RESIDENTI: **8** NON RESIDENTI: **286**

provenienza:

SARONNO

COMUNI LIMITROFI

ALTRO

N. POSTI DISPONIBILI: --

N. INSEGNANTI:

provenienza:

SARONNO

COMUNI LIMITROFI

ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **corso di Laurea in Scienze Motorie**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: LOCALE SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹:

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO ² SUFFICIENTE ³ INSUFFICIENTE ⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE ⁵ INSUFFICIENTE ⁶

CRITICITA': **N. di aule insufficienti per implementare i corsi di studio**

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO ⁷ SUFFICIENTE⁸ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO ¹⁰ SUFFICIENTE¹¹ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO ¹³ SUFFICIENTE¹⁴ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature:

BUONO ¹⁶ SUFFICIENTE¹⁷ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita:

BUONO ¹⁹ SUFFICIENTE²⁰ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile maggiore o uguale a 20%

14 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile compreso tra 20% e 10%

15 - rapporto percentuale tra n. posti auto e n. studenti massimo ammissibile inferiore a 10%

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA DELL'ISTRUZIONE TIPOLOGIA università

DENOMINAZIONE STRUTTURA: UNIVERSITA' INSUBRIA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: IS_036

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE: SI NO

Tempi della manutenzione ordinaria: ALL'OCCORRENZA

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

- IMPIANTO ANTINCENDIO RILEVAZIONE FUMI € 1.400,00 – IMPIANTO ANTINCENDIO IDRICO €1.200,00

Impegno economico – gestione:

- GAS € 28.000,00 – ACQUA € 4.000,00 – SORVEGLIANZA € 42.000,00 – ENEL € 15.000,00

- PULIZIE € 16.000,00

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PICCOLA ENTITA':

- IMPIANTI MECCANICI € 3.000,00 – IMPIANTI ELETTRICI € 2.000,00 – OPERE EDILI E AFFINI € 6.000,00

INTERVENTI STRAORDINARI NECESSARI E URGENTI A CARICO COMUNALE:

- REVISIONE TETTO € 20.000,00

- SOSTITUZIONE SERRAMENTI € 4.000,00

- SOSTITUZIONE VETRI € 17.000,00

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

-