


6



FUSINA S.R.L.

VIA DANTE, 5
20052 MONZA (MI)
TEL. 039/2326702

COMMITTENTE: OASI S.R.L.


CANTIERE: SARONNO (VA) - VIA DON STURZO

UBICAZIONE SCHEMATICA DELLE
PROVE PENETROMETRICHE

296_07

COMMITTENTE: OASI S.R.L.
 CANTIERE DI SARONNO (VA) - VIA DON STURZO
 DATA ESECUZIONE PROVE: 15/01/2007
 PROFONDITA' DELLA FALDA: NON RILEVATA
 QUOTA: P.C.
 PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA S.C.P.T.

Profoi	RP	RL	Profoi	RP	RL
0	1			13	
	3			16	
	6			13	
	5			12	
-1,5	5		-9	13	
	4				
	4				
	9				
	16				
-3	22		-10,5		
	17				
	16				
	16				
	7				
-4,5	9		-12		
	7				
	12				
	13				
	12				
-6	11		-13,5		
	15				
	10				
	8				
	8				
-7,5	10		-15		




FUSINA S.R.L.
 Via Dante, 5 - 20052 Monza
 tel. 039/2326702

FUSINA S.R.L.

COMMITTENTE: OASI S.R.L.
 CANTIERE DI SARONNO (VA) - VIA DON STURZO
 DATA ESECUZIONE PROVE: 15/01/2007
 PROFONDITA' DELLA FALDA: NON RILEVATA
 QUOTA: P.C.
 PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA S.C.P.T.

Profoi	RP	RL
0	2	13
	4	12
	7	10
	6	14
-1,5	5	13
	3	
	4	
	5	
	4	
-3	3	
	11	
	13	
	13	
	14	
-4,5	9	
	6	
	5	
	19	
	12	
-6	8	
	8	
	7	
	8	
	12	
-7,5	10	

PROVA PENETROMETRICA N.D




COMMITTENTE: OASI S.R.L.
 CANTIERE DI SARONNO (VA) - VIA DON STURZO
 DATA ESECUZIONE PROVE: 15/01/2007
 PROFONDITA' DELLA FALDA: NON RILEVATA
 QUOTA: P.C.

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA S.C.P.T.


Prof. (m)	RP	RL
0	2	15
	5	13
	7	12
	10	12
-1,5	6	12
	6	
	7	
	10	
	7	
-3	9	
	15	
	22	
	9	
	9	
-4,5	4	
	7	
	16	
	15	
	31	
-6	17	
	12	
	13	
	10	
	12	
-7,5	14	

PROVA PENETROMETRICA N.C



COMMITTENTE: OASI S.R.L.
 CANTIERE DI SARONNO (VA) - VIA DON STURZO
 DATA ESECUZIONE PROVE: 15/01/2007
 PROFONDITA' DELLA FALDA: NON RILEVATA
 QUOTA: P.C.
 PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA S.C.P.T.

PROVA PENETROMETRICA N.B



Profoi	RP	RL
0	1	12
	1	13
	5	15
	5	12
-1,5	5	13
	4	
	4	
	4	
-3	9	
	4	
	6	
	7	
	8	
	5	
-4,5	6	
	7	
	7	
	9	
	9	
-6	12	
	13	
	10	
	15	
	10	
-7,5	12	