




VIA DON VOLPI

FUSINA S.R.L.

VIA DANTE, 5
20052 MONZA (MI)
TEL. 039/2326702

COMMITTENTE: COOP. LAVORO E SOLIDARIETA'

CANTIERE: SARONNO (VA) - VIA DON VOLPI


UBICAZIONE SCHEMATICA DELLE
PROVE PENETROMETRICHE

26306gt

COMMITTENTE: COOP. LAVORO E SOLIDARIETA' S.C.R.L.
 CANTIERE DI SARONNO (VA) - VIA VOLPI
 DATA ESECUZIONE PROVE: 06/12/2006
 PROFONDITA' DELLA FALDA: NON RILEVATA
 QUOTA: P.C.
 PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA S.C.P.T.

Profondità	RP	RL
0	2	
	2	
	5	
	6	
-1,5	2	
	2	
	6	
	6	
	6	
-3	2	
	3	
	12	
	10	
	6	
-4,5	6	
	8	
	7	
	10	
	9	
-6	9	
	10	
	9	
	13	
	12	
-7,5	10	


Profondità	RP	RL
	9	
	10	
	12	
	12	
	17	
-9	17	
	13	
	17	
	17	
	15	
-10,5		
-12		
-13,5		
-15		



QUOTA: P.C.

Profno	RP	RL
0	4	
	4	
	10	
	5	
-1,5	6	
	5	
	5	
	8	
	8	
-3	9	
	8	
	7	
	7	
	7	
-4,5	8	
	8	
	6	
	8	
	7	
	8	
-6	8	
	7	
	8	
	10	
	10	
-7,5	11	

Profno	RP	RL
	10	
	15	
	13	
	13	
-9	12	
	12	
	13	
	16	
	13	
-10,5		
-12		
-13,5		
-15		



FUSINA S.R.L.

**Via Dante, 5 - 20052 Monza
tel. 039/2326702**

COMMITTENTE: COOP. LAVORO E SOLIDARIETA' S.C.R.L.
 CANTIERE DI SARONNO (VA) - VIA VOLPI
 DATA ESECUZIONE PROVE: 06/12/2006
 PROFONDITA' DELLA FALDA: NON RILEVATA
 QUOTA: P.C.
 PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA S.C.P.T.

Profoi	RP	RL	Profoi	RP	RL
0	5			10	
	4			12	
	5			12	
	6			15	
-1,5	6			15	
	5		-9	15	
	4			13	
	6			12	
	5			12	
-3	6			12	
	5		-10,5		
	3				
	6				
	5				
-4,5	7				
	6		-12		
	8				
	8				
	6				
-6	9				
	8		-13,5		
	10				
	13				
	13				
-7,5	17		-15		

